

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Штангенциркули ШЦ, ШЦК, ШЦЦ

#### Назначение средства измерений

Штангенциркули ШЦ, ШЦК, ШЦЦ (далее по тексту - штангенциркули), предназначены для измерений наружных и внутренних линейных размеров деталей, а также для измерений глубин.

#### Описание средства измерений

Штангенциркули изготавливаются с отсчетом по нониусу (ШЦ) или с отсчетом по круговой шкале (ШЦК), или с цифровым отсчетным устройством (ШЦЦ).

Принцип действия штангенциркулей ШЦ (рисунки 1-3) - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки совпадения делений шкалы на штанге с делениями нониуса, расположенного на рамке штангенциркуля.

Принцип действия штангенциркуля ШЦК (рисунок 4) - механический. Отсчет размеров производится методом непосредственной оценки по миллиметровым делениям шкалы штанги и по делениям круговой шкалы, встроенной в рамку. Круговая шкала вращается посредством подвижного ободка и блокируется стопорным винтом.

Принцип действия штангенциркулей типов ШЦЦ (рисунки 5-7) - механический с выводом показаний на жидкокристаллический (ЖК) экран цифрового отсчетного устройства. Отсчет размеров производится непосредственно считыванием показаний на ЖК экране цифрового отсчетного устройства, расположенного на рамке штангенциркуля. Также на рамке находятся кнопки включения/выключения штанген-циркуля (OFF/ON), установки нуля (ZERO) и выбора режима единиц измерений мм/дюйм (mm/inch) и др. Питание штангенциркулей осуществляется от встроенного источника питания.

Штангенциркули состоят из штанги, рамки, зажимающего элемента, губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров (тип I), глубиномера (тип I), губок с плоскими измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (тип I), губок с кромочными измерительными поверхностями для измерений наружных размеров (тип II) или без них (тип III), губок с плоскими и цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений наружных и внутренних размеров соответственно (типы II, III).

Штангенциркули типов II, III оснащены устройством тонкой установки рамки со стопорным винтом.

Штангенциркули изготавливаются следующих типов:

- I - двусторонние с глубиномером (рисунки 1, 4, 5);
- II - двусторонние (рисунки 2, 6);
- III - односторонние (рисунки 3, 7).

 - Товарный знак «АО КЗ «Красный инструментальщик» наносится на паспорт штангенциркулей типографским методом, на штангу и на крышку футляра краской или методом лазерной маркировки.

**КОПИЯ ВЕРНА**

С.Е.Чалков




Рисунок 1 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦ-I




Рисунок 2 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦ-II




Рисунок 3 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦ-III




Рисунок 4 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦК-I

КОПИЯ ВЕРНА

*[Handwritten signature]*






Рисунок 5 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦЦ-I




Рисунок 6 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦЦ-II




Рисунок 7 - Общий вид штангенциркулей типа ШЦЦ-III

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 - Вылет губок  $l$  и  $l_2$  для измерений наружных размеров и вылет губок  $l_1$  и  $l_3$  для измерений внутренних размеров (черт. 1 - 4 по ГОСТ 166-89)

Диапазон измерений, мм	$l$		$l_1$	$l_2$	$l_3$
	не менее	не более	не менее		
от 0 до 125	35	42	15	-	-
от 0 до 135	38	42	16	-	-
от 0 до 150	38	42	16	-	-
от 0 до 160	45	50	16	16	6
от 0 до 200	50	63	16	20	8
от 0 до 250	60	80	16	25	10
от 0 до 300	63	100	22	30	10
от 0 до 400	63	125	-	30	10
от 0 до 500	80	160	-	40	15

КОПИЯ ВЕРНА

*Handwritten signature*









Допуск параллельности на 100 мм длины плоских измерительных поверхностей губок для измерений наружных размеров не превышает:

0,02 мм - при значении отсчета по нониусу, цене деления шкалы и шаге дискретности не более 0,05 мм;

0,03 мм - при значении отсчета по нониусу и цене деления шкалы 0,1 мм.

Отклонение размера губок с цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров не превышает ( $0^{+0,03}$ ) мм при цене деления или значении отсчета по нониусу не менее 0,05 мм; ( $0^{+0,01}$ ) мм при цене деления или шаге дискретности менее 0,05 мм.

Параметр шероховатости плоских и цилиндрических измерительных поверхностей штангенциркулей всех типов  $Ra \leq 0,32$  мкм.

Параметр шероховатости измерительных поверхностей кромочных губок и плоских вспомогательных измерительных поверхностей штангенциркулей всех типов  $Ra \leq 0,63$  мкм.

Средний срок службы не менее 3-х лет.

Диапазон рабочих температур, °С

от плюс 15 до плюс 25.

Относительная влажность воздуха не более 80 %.

### Знак утверждения типа

наносится на наружную поверхность футляра штангенциркуля методом наклейки и в правом верхнем углу паспорта типографским методом.

### Комплектность средства измерений

Таблица 5 - Комплектность средств измерений

Наименование	Количество
штангенциркуль	1 шт.
элемент питания (для штангенциркулей ШЦЦ)	1 шт.
футляр	1 шт.
паспорт	1 экз.

### Поверка

осуществляется по ГОСТ 8.113-85 «ГСИ. Штангенциркули. Методика поверки».

Основные средства поверки:

- меры длины концевые плоскопараллельные класса точности 3 по ГОСТ 9038-90 или 4-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011;

- микрометр типа МК 25, класс точности 2 по ГОСТ 6507-90.

Знак поверки в виде оттиска клейма поверителя и/или в виде голографической наклейки наносится на свидетельство о поверке.

### Сведения о методиках (методах) измерений


Метод измерений изложен в разделе «Порядок работы» паспорта штангенциркулей.

### Нормативные документы, устанавливающие требования к штангенциркулям ШЦ, ШЦК, ШЦЦ

ГОСТ Р 8.763-2011 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от  $1 \cdot 10^{-9}$  до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм».

ГОСТ 166-89 «Штангенциркули. Технические условия».

КОПИЯ ВЕРНА

  
С.Е. Чалобв




**Готовитель**  
Акционерное общество Кировский завод «Красный инструментальщик»  
(АО КЗ «КРИН»)  
ИНН 4345403174  
Юридический адрес: 610020, г. Киров, ул. К. Маркса, 18  
Почтовый адрес: 610020, г. Киров, ул. Советская, д.51  
Телефон/факс: (8332) 325-325

**Испытательный центр**  
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)  
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46  
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66  
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель  
Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

М.п.



С.С. Голубев

«16» 06 2016 г.

КОПИЯ ВЕРНА

  
С.Е. Чалков





