

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,  
METROLOGY AND CERTIFICATION  
UNDER CABINET COUNCIL  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

2186

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

01 июля 2007 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании решения НТК по метрологии (протокол № 09-2002 от 26 ноября 2002 г.) утвержден тип

**датчики весоизмерительные тензорезисторные  
цифровые ДИГИСЕЛ серий 100Е и 200Е,**

**ООО "ПетроВес", г. Санкт-Петербург, Российская Федерация (RU),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером РБ 03 02 1792 02 и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков  
26 ноября 2002 г.



Продлен до

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков

"\_\_" \_\_ 20\_\_ г.

УТРУ № 09-2002 от 26.11.02.  
Однако - О.В. Шемяголова

Копия верна  
13.08.09  
Анне



СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора

ГНЦ СИ «ВНИИМ им. Менделеева»

В.С. Александров

« 27 » 05 2002 г.

Датчики весоизмерительные тензорезисторные цифровые <b>ДИГИСЕЛ</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № _____ Взамен № _____
--	---

серий 100E и 200E

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4273-017-44303109-2002.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики весоизмерительные тензорезисторные цифровые ДИГИСЕЛ серий 100E и 200E (далее – датчики) предназначены для преобразования воздействующей на датчик силы тяжести взвешиваемого объекта в цифровой электрический нормированный измерительный сигнал.

Датчики могут быть применены в весах, весовых дозаторах и других весовых устройствах на предприятиях различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, торговли и т.д.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия датчиков заключается в преобразовании усилия, создаваемого нагрузкой и вызывающего деформацию упругого элемента, в изменение электрического сопротивления тензорезисторов, соединенных по мостовой схеме.

На одну из диагоналей моста подается напряжение питания, с другой, измерительной, диагонали аналоговый выходной сигнал передается на вход вторичного преобразователя, где преобразуется в цифровой сигнал и нормируется.

На вход вторичного преобразователя поступает также сигнал с датчика температуры упругого элемента, используемый для коррекции показаний в рабочем диапазоне температур.

Место наклейки тензорезисторов и расположения элементов термокомпенсации и нормирования герметизировано.

Упругий элемент датчиков имеет резьбовые отверстия для закрепления на опоре.

Обмен информацией между датчиком и внешними устройствами осуществляется через интерфейс RS-485.

Для визуального восприятия измеряемой величины может быть использован персональный компьютер или показывающее устройство производства ООО "ПетроВЕС".

В серии датчиков 100Е упругий элемент предназначен для работы на изгиб; в серии 200Е - на сжатие-растяжение.

Датчики серии 100Е выпускаются двадцати семи модификаций, серии 200Е – двадцати пяти. Модификации отличаются пределами измерений, пределами допускаемой погрешности, габаритными размерами и массой.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Классы точности по МОЗМ МР 60

С

2 Наибольшие пределы измерений (НПИ) и предельные значения габаритных размеров и массы выпускаемых серий датчиков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Серии датчиков	Наибольший предел измерения (НПИ), кг	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
		длина	ширина	высота	
100Е	2; 3; 6; 10; 15; 30; 60; 75; 100; 150; 300; 500; 600; 750; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7500; 10000; 15000; 20000; 30000; 50000	от 125 до 260	от 20 до 120	от 22 до 150	от 2,2 до 11,0
200Е	10; 15; 30; 60; 100; 150; 300; 500; 600; 750; 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7500; 10000; 15000; 20000; 30000; 50000; 75000; 100000	от 49 до 152	от 19 до 69	от 76 до 254	от 0,5 до 18,0

3 Наименьший предел измерения датчика (НмПИ) составляет  $20v$ , где  $v$  - поверочный интервал в единицах массы (кг, г)

4 Число поверочных интервалов ( $v$ ) :

3000 (C3); 5000 (C5); 6000 (C6);

5 Коэффициент распределения погрешностей ( $p_{LC}$ ) по МОЗМ МР 60 1

6 Минимальный поверочный интервал ( $v_{min}$ ):

- для класса С3 НПИ / 7500
- для класса С5 НПИ / 12000
- для класса С6 НПИ / 15000

7 Пределы допускаемой абсолютной погрешности датчика при первичной поверке, в единицах поверочного интервала ( $v$ ), для диапазонов измерения:

От НмПИ до  $500v$  вкл.  $\pm 0,5v$

Св.  $500v$  до  $2000v$  вкл.  $\pm 1,0v$

Св.  $2000v$  до НПИ вкл.  $\pm 1,5v$

8 Пределы допускаемой погрешности датчика при периодической поверке, в единицах поверочного интервала ( $v$ ), для диапазонов измерения:

От 0 до  $500v$  вкл.  $\pm 1v$

Св.  $500v$  до  $2000v$  вкл.  $\pm 2v$

Св.  $2000v$  до НПИ вкл.  $\pm 3v$

9 Размах результатов измерений дифференцированно для трех повторных нагружений и разгружений не превышает абсолютного значения пределов допускаемой погрешности п.7.

10 Изменения результатов измерения при постоянной нагрузке, составляющей (90-100)% от наибольшего предела измерения, приложенной в течение 30 мин, не превышают:

0,7 от значения предела допускаемой погрешности п.7 между первоначальным результатом и любым результатом, полученным в течение 30 минут и

0,15 от значения предела допускаемой погрешности п.7 между результатами, полученными на 20-й и 30-й минутах.

11 Изменения результатов измерения при нагрузке, соответствующей наименьшему пределу измерения датчика, после нагружения датчика в течение 30 минут постоянной нагрузкой, составляющей (90-100)% от наибольшего предела измерения, не превышают:  $\pm 0,5v$ .

12 Изменения результатов измерения при нагрузке, соответствующей наименьшему пределу измерения датчика, при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 5°C не превышают:  $\pm 0,7 v_{min}$

13 Диапазон рабочих температур, °C от минус 10 до +40

14 Относительная влажность окружающего воздуха, % от 30 до 100

15 Напряжение питания постоянного тока, В, от 8 до 12

16 Потребляемая мощность, Вт 0,6

17 Допускаемая перегрузка в течение 5 минут, % от НПИ 25

18 Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254: IP65

19 Вероятность безотказной работы за 2000 ч 0,9

20 Средний срок службы, лет, 10

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию типографским способом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1. Датчик             | 1 экз. |
| 2. Паспорт            | 1 экз. |
| 3. Методика поверки * | 1 экз. |
- \* - Методика поверки поставляется по требованию потребителя

## ПОВЕРКА

Проверка проводится по методике поверки «Датчики весоизмерительные тензорезисторные цифровые ДИГИСЕЛ серий 100Е и 200Е. Методика поверки», утвержденной 16.05.2002г. ГЦИ "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева".

Основные средства поверки: гири классов F2, M1 по ГОСТ 7328 или эталонные датчики силы (массы) совместно со средствами нагружения различного типа (прессы, испытательные или силозадающие машины).

Межповерочный интервал – 1 год.

Датчики, используемые в весах, весовых и дозирующих устройствах и т. п., как правило, в эксплуатации поверке не подлежат.

## **НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

МОЗМ МР 60 Международная рекомендация "Метрологические регламентации для датчиков весоизмерительных". Редакция 2000 года.

Технические условия ТУ 4273-017-44303109-2002.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Датчики весоизмерительные тензорезисторные цифровые ДИГИСЕЛ серий 100Е и 200Е соответствуют требованиям МОЗМ МР 60 и технических условий ТУ 4273-017-44303109-2002.

### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ООО «ПетроВЕС»,

195009, Санкт-Петербург, Минеральная ул., д. 31

Генеральный директор ООО «ПетроВЕС» С. Б. Уваров

Руководитель сектора  
ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Менделеева»

В.С. Снегов

