

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**  
для Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь



УТВЕРЖДАЮ

Директор РУП «Витебский ЦСМС»

П.Л. Яковлев

« 10 » 07

2018 г.

Весы конвейерные контрольно-динамические AD4961	Внесены в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь Регистрационный № РБ 03 02 6609 18
---	---

Выпускают по технической документации фирмы «A&D Company, Limited» (Япония)

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы конвейерные контрольно-динамические AD4961 (далее – весы) предназначены для измерения массы грузов, а также их сортировки.

Область применения – конвейерные линии предприятий различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на использовании силы гравитационного притяжения. Сила тяжести объекта измерения вызывает деформацию весоизмерительного датчика весов, которая преобразуется им в аналоговый электрический сигнал, пропорционально массе объекта измерений. Далее сигнал подвергается аналого-цифровому преобразованию и математической обработке, с последующим отображением измеренной величины массы объекта измерения на цифровом дисплее показывающего устройства весов.

Весы состоят из следующих функциональных узлов:

- ленточный конвейер, опирающийся на тензорезистивный весоизмерительный датчик (далее – конвейер взвешивания);
- ленточный конвейер на отдельном ставе для транспортировки объекта измерения на конвейер взвешивания (далее – подающий конвейер). Подающий конвейер оснащен оптическими датчиками для контроля местоположения объекта измерения;
- ленточный конвейер на отдельном ставе для транспортировки объекта измерения после прохождения им конвейера взвешивания (далее – выходной конвейер);



## Описание типа средства измерений

- вторичный измерительный преобразователь, включающий в себя аналого-цифровой преобразователь сигнала, поступающего от весоизмерительного датчика, микропроцессор, энергонезависимое запоминающее устройство для хранения параметров настройки весов и результатов взвешиваний, устройства коммутации, а также интерфейсы передачи данных и релейные выходы;

- терминал управления с кнопками запуска и остановки с сенсорной панелью и дисплеем, выполняющими функцию показывающего устройства и клавиатуры оператора, посредством графического интерфейса.

Узлы весов закреплены на общей опорной раме (терминал может быть расположен на стойке).

Выходной конвейер может быть оснащен исполнительным механизмом отбраковки (сортировки), автоматически приводимым в действие при превышении установленных пределов разности измеренного и заранее заданного значений массы объекта измерения.

Весы могут быть также оснащены сигнальной лампой, ветрозащитным кожухом конвейера взвешивания.

Весы снабжены следующими функциями:

- взвешивание в статическом режиме;
- взвешивание в динамическом режиме (при движении объекта измерения по конвейеру взвешивания).

Весы снабжены следующими устройствами:

- полуавтоматическое и автоматическое устройства установки на нуль (при остановленном конвейере);
- устройство слежения за нулем (при взвешивании в динамическом режиме);
- устройство взвешивания (выборки) тары (в статическом режиме);
- устройство предварительного задания значения массы тары (в статическом режиме);

- запоминающее устройство для хранения параметров настройки и юстировки.

Весы могут быть снабжены следующими интерфейсами передачи данных: Modbus TCP, Modbus RTU, RS-232C, RS-485, TCP/IP, USB, для работы с периферийными устройствами.

Весы выпускаются следующих модификаций: AD4961-600-1224, AD4961-2KD-2035, AD4961-6K-3050.

Программное обеспечение весов (далее – ПО) является встроенным и используется в стационарной аппаратной части.

Изменение ПО через интерфейс пользователя невозможно.

Идентификационным признаком программного обеспечения служит номер версии ПО. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

**Таблица 1**

Модификация весов	*Номер версии ПО
AD4961-600-1224	01.XX.XX и выше
AD4961-2KD-2035	01.XX.XX_Russia и выше
AD4961-6K-3050	

\*Примечание – «Х» элемент в обозначении версии ПО, обозначающий метрологически незначимую часть ПО.




## Описание типа средства измерений

Место нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки приведено в приложении А.

Внешний вид весов приведен на рисунке 1.

AD4961-600-1224

AD4961-2KD-2035



AD4961-6K-3050



Рисунок 1 – Внешний вид весов конвейерных контрольно-динамических AD4961

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические и метрологические характеристики весов конвейерных контрольно-динамических AD4961 представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристик	Обозначение модификаций		
	AD4961-600- 1224	AD4961-2KD-2035	AD4961-6K- 3050
1	2	3	4
1 Максимальная нагрузка, Max, г	600	500	2000
2 Минимальная нагрузка, Min, г	20	20	20

## Продолжение таблицы 2

1	2	3	4	5
3 Действительная цена деления (d), г	0,01	0,01	0,1	0,1
4 Пределы допускаемых значений относительной погрешности весов в режиме неавтоматического функционирования, %, не более			± 0,5	
5 Пределы допускаемых значений относительной погрешности весов и ОСКО (относительного среднего квадратического отклонения) в режиме автоматического функционирования (в диапазонах скоростей движения ленты конвейера взвешивания), %, не более				
- от 15 до 70 включ. м/мин	± 1,0 <sup>1)</sup> / ± 0,7 <sup>2)</sup>			-
- от 70 до 120 м/мин	± 2,0			-
- от 10 до 80 м/мин	-			± 1,0
6 Диапазоны скоростей движения ленты конвейера взвешивания, м/мин		от 15 до 120		от 10 до 80
7 Предел предварительного задания значения массы тары			100 % · Max	
8 Предел выборки массы тары			100 % · Max	
9 Производительность, измерений/мин, не более <sup>3)</sup>	400	320	320	145
10 Рабочие условия эксплуатации:				
- диапазон температур, °C		от минус 5 до плюс 40		
- относительная влажность, %, не более		85 (без конденсации влаги)		
11 Параметры сети питания:				
- диапазон напряжения питания переменного тока, В		от 204 до 264		
- частота питающей сети, Гц		50 или 60		
12 Потребляемая мощность, В·А, не более		180		
13 Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм, не более	662 x 606 x 863	700 x 660 x 860	1005 x 736 x 870	
14 Масса, кг, не более		35		50

Примечания:

- 1) При нагрузке от Min до 35 г.
- 2) При нагрузке от 35 г до Max.
- 3) Зависит от длины взвешиваемого груза.



## Описание типа средства измерений

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки весов конвейерных контрольно-динамических AD4961 включает:

- |   |         |
|---|---------|
| - весы конвейерные контрольно-динамические AD4961 | 1 шт.;  |
| - руководство по эксплуатации                     | 1 экз.; |
| - методика поверки                                | 1 экз.  |

### ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Техническая документация фирмы «A&D Company, Limited» (Япония);  
МРБ МП. 2798 -2018 «Весы конвейерные контрольно-динамические AD4961.

Методика поверки».

Технические регламенты Таможенного Союза:

TP TC 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

TP TC 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы конвейерные контрольно-динамические AD4961 соответствуют требованиям технической документации фирмы «A&D Company, Limited» (Япония) и требованиям технических регламентов Таможенного союза TP TC 004/2011, TP TC 020/2011.

Межповерочный интервал не более 12 месяцев (для весов, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии).

РУП «Витебский центр стандартизации метрологии и сертификации»

Республика Беларусь, 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20

тел.: +375 (212) 42-68-04

Аттестат аккредитации № BY/ 112 02.6.0.0003 от 10.06.2008 г.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

A&D Company, Limited

3-23-14 Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 170-0013 JAPAN (Япония)

Тел.: +81 (3) 5391-6132

Факс: +81 (3) 5391-6148

Официальный представитель на территории Республики Беларусь:

Филиал «Эталон» РУП «Витебский ЦСМС»

210001, ул. Белорусская, 5, г. Витебск, Республика Беларусь

Тел.: +375 (212) 66-51-82

Факс: +375 (212) 66-02-40

Начальник испытательного центра

РУП «Витебский ЦСМС»

лист 5 из 6

А.Г. Вожгурев



## ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Обозначение места для нанесения знака поверки в виде поверительного  
клейма-наклейки

Место нанесения  
проверительного  
клейма-наклейки

