

Описание типа напоромеров ДН 05, тягомеров ДТ 05, тягонапоромеров ДГ 05
для государственного реестра средств измерительной техники

КОПИЯ



Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ГП «Полтавастандартметрология»

A. V. Mironova А. В. Миронова

2012 г.

НАПОРОМЕРЫ ДН 05, ТЯГОМЕРЫ ДТ 05, ТЯГОНАПОРОМЕРЫ ДГ 05	Внесены в Государственный реестр средств измерительной техники Регистрационный № <u>У2125-10</u> Взамен № У 2125-09
--	---

Выпускаются по ГОСТ 2405-88 и техническим условиям ТУ У 33.2-14307481-031:2005.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напоромеры ДН 05, тягомеры ДТ 05, тягонапоромеры ДГ 05 (далее по тексту – приборы) предназначены для измерения избыточного или вакуумметрического давления газов и применяются в различных отраслях.

ОПИСАНИЕ

Приборы конструктивно состоят из цилиндрического корпуса со шкалой, закрытой защитным стеклом и штуцера для присоединения к месту отбора давления. В средине корпуса находится чувствительный элемент в виде коробчатой пружины из двух спаянных через сильфон мембран.

Приборы изготавляются с радиальным размещением штуцера.

Принцип действия приборов основан на деформации коробчатой диафрагмы, которая принимает действие давления. Полость диафрагмы соединена с измерительной средой через канал штуцера. Одна из мембран жестко закреплена, а другая (подвижная) соединена через тяги и трибкосекторный механизм с осью, на которой жестко закреплена показывающая стрелка. Для устранения люфта ось соединена со спиральной пружиной. При действии избыточного давления коробчатая диафрагма выпрямляется, а при действии вакуумметрического давления – сжимается, что приводит к вращению секторного механизма. Через зубчатое зацепление этот поворот передается оси с показывающей стрелкой, которая перемещается по шкале прибора.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны измерений, пределы допускаемой основной погрешности габаритные размеры и масса приборов приведены в таблицах 1, 2, 3.

КОПИЯ

Таблица 1 – Напоромеры ДН 05

Условное обозначение	Диапазон показаний избыточного давления, кПа	γ , %	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
ДН 05063	От 0 до 1,0; от 0 до 1,6; от 0 до 2,5;	$\pm 2,5$	45×65×95	0,2
	от 0 до 4; от 0 до 6; от 0 до 10;	$\pm 1,5$		
ДН 05100	от 0 до 16; от 0 до 25; от 0 до 40	± 1	60×110×150	0,5

Таблица 2 – Тягомеры ДТ 05

Условное обозначение	Диапазон показаний вакуумметрического давления, кПа	γ , %	Габаритные размеры, мм не более	Масса, кг, не более
ДТ 05063	От минус 1 до 0; от минус 1,6 до 0;	$\pm 2,5$	45×65×95	0,2
	от минус 2,5 до 0; от минус 4 до 0;			
ДТ 05100	от минус 6 до 0; от минус 10 до 0;	$\pm 1,5$	60×110×150	0,5
	от минус 16 до 0; от минус 25 до 0;			
	от минус 40 до 0			

Таблица 3 – Тягонапоромеры ДГ 05

Условное обозначение	Диапазон показаний вакуумметрического и избыточного давления, кПа	γ , %	Габаритные размеры, мм не более	Масса, кг, не более
ДГ 05063	От минус 0,3 до 0,3; от минус 1 до 1; от минус 1 до 1,5; от минус 1,25 до 1,25; от минус 1,5 до 1; от минус 1,5 до 2,5; от минус 2 до 2; от минус 2 до 4; от минус 2,5 до 1,5; от минус 3 до 3;	$\pm 2,5$	45×65×95	0,2
ДГ 05100	от минус 4 до 2; от минус 4 до 6; от минус 5 до 5; от минус 6 до 4; от минус 6 до 10; от минус 8 до 8; от минус 10 до 6; от минус 10 до 15; от минус 12,5 до 12,5; от минус 15 до 10; от минус 20 до 20	$\pm 1,5$	60×110×150	0,5

Примечание: γ , % - это пределы допускаемой основной погрешности, которая выражается в процентах от верхнего предела показаний для напоромеров, тягомеров и от разницы между верхними пределами избыточного и вакуумметрического давления для тягонапоромеров.

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности, которые выражаются в процентах от верхнего предела показаний для напоромеров, тягомеров или от разницы между верхними пределами избыточного и вакуумметрического давления для тягонапоромеров определяются по формуле:

$$\gamma_t = \pm K_i \cdot (t_2 - t_1),$$

где: K_i - температурный коэффициент, который равняется 0,06 % / °C та 0,1 % / °C соответственно для приборов с основной погрешностью $\pm 1,5\%$ та $\pm 2,5\%$;

t_2 – температура окружающей среды;

t_1 – нормальное значение температуры - + 20 °C.

КОПИЯ

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус или циферблат приборов методом офсетного маркирования и в паспорт печатным способом.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

В комплект поставки входит:

- напоромер ДН 05, тягомер ДТ 05, тягонапоромер ДГ 05 (исполнение – в соответствии с заказом);
- руководство по эксплуатации – 1 экз. на 10 шт., но не менее 1 экз. в один адрес;
- паспорт – 1 экз.;
- индивидуальная упаковка.

ПОВЕРКА ИЛИ КАЛИБРОВАНИЕ

Проверка или калибрование приборов проводится в соответствии с МПУ 003/04-2003 «Метрология. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопищащие. Методика поверки»

Основные рабочие эталоны, необходимые для проверки или калибрования после ремонта и в эксплуатации – рабочие эталоны 3-го разряда – манометры МО, вакуумметры ВО, микроманометр жидкостной компенсационный МКВ-250 по ГОСТ 11161-71.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2408-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

ТУ У 33.2-14307481-031:2005 «Манометры ДМ 05, манометры с термометром ДМТ 05, манометры сигнализирующие ДМ Сг 05, вакуумметры ДВ 05, мановакуумметры ДА 05, мановакуумметры сигнализирующие ДА Сг 05, напоромеры ДН 05, тягомеры ДТ 05, тягонапоромеры ДГ 05. Технические условия».

ВЫВОДЫ

Напоромеры ДН 05, тягомеры ДТ 05, тягонапоромеры ДГ 05 соответствуют требованиям ГОСТ 2405-88 и техническим условиям ТУ У 33.2-14307481-031:2005.

Производитель: ПАО «Стеклоприбор», 37240, Украина, Полтавская обл.,
г. Червонозаводское, ул. Червоноармейская, 18.

Председатель правления
ПАО «Стеклоприбор»



Г. Мазманян