

40643

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО



**Расходомеры-счетчики
электромагнитные
«ВЗЛЕТ ЭР»**

Внесены в Государственный реестр
средств измерений
Регистрационный № 406 93-10
Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4213-041-44327050-00 (В41.00-00.00 ТУ).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» В41.00-00.00 (далее – расходомеры) предназначены для измерения объемного расхода и/или объема различных жидкостей в широких диапазонах изменения температуры, проводимости, при постоянном или переменном (реверсивном) направлении потока рабочей жидкости, в различных условиях эксплуатации.

Расходомеры могут использоваться в составе различных комплексов, в том числе в составе теплосчетчиков, измерительных систем, АСУТП и т.д.

Расходомеры могут применяться в энергетике, коммунальном хозяйстве, нефтегазовой, химической и пищевой отраслях промышленно-хозяйственного комплекса.

ОПИСАНИЕ

Расходомеры реализуют электромагнитный метод измерения, при котором в потоке жидкости, протекающей через наведенное системой электромагнитов магнитное поле, возникает электродвижущая сила (ЭДС), пропорциональная скорости потока. Возникшая ЭДС преобразуется в значение среднего объемного расхода и/или объема.

Конструктивно расходомеры состоят из первичного измерительного преобразователя расхода электромагнитного (ППРЭ), устанавливаемого в трубопровод с рабочей жидкостью, и вторичного измерительного преобразователя (ВП).

ППРЭ представляет собой отрезок трубы (патрубок) круглого или прямоугольного сечения из немагнитного материала. На патрубке расположена система электромагнитов, создающая магнитное поле в потоке. На внутренней поверхности патрубка

расположены электроды для контакта с протекающей жидкостью. Внутренняя поверхность патрубка (или весь патрубок) выполнен из электроизолирующего материала.

ВП управляет измерительным процессом, обрабатывает сигналы ППРЭ, выполняет математическую обработку результатов измерений, обеспечивает взаимодействие с периферийными устройствами, хранение в энергонезависимой памяти необходимых для работы расходомера параметров, результатов измерений и их вывод на устройства индикации.

ВП может выполняться в виде отдельного блока либо конструктивно объединяться с ППРЭ.

Расходомеры выпускаются в следующих модификациях:

- общепромышленного назначения;
- эталонные.

Расходомеры обеспечивают связь через интерфейсы в стандартах RS232, RS485, HART, посредством дискретных команд, а также вывод информации в виде токовых, импульсных, релейных выходных сигналов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические параметры расходомеров приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
1	2	3
1. Диаметр условного прохода ППРЭ, D _y , мм: - минимальный - максимальный	10 500	
2. Диапазон измеряемого среднего объемного расхода, м ³ /ч:	от 0,002 Q _{наиб} до Q _{наиб} , где Q _{наиб} = 0,034 D _y ²	Q _{наиб} соответствует скорости потока 12 м/с
3. Температура рабочей жидкости, °C	от минус 10 до 180	
4. Минимальная удельная электропроводность рабочей жидкости, См/м	5·10 ⁻⁴	
5. Напряжение питания	переменного тока 220 ⁺²² / ₋₃₃ /36 ⁺⁴ / ₋₅ В (50±1) Гц, либо постоянного тока из ряда 12 / 24 / 36 В	Определяется при заказе
6. Среднее время наработки на отказ, не менее, ч	75 000	
7. Средний срок службы, не менее, лет	12	
8. Масса и габаритные размеры	в соответствии с конструкторской и эксплуатационной документацией	

Пределы допускаемых относительных погрешностей расходомеров при измерении среднего объемного расхода (объема) составляют:

- для расходомеров общепромышленного назначения:

$$\delta = \pm 2,0 \%$$

- для эталонных расходомеров:

$$\delta = \pm 0,3 \%$$

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта расходомера В41.00-00.00 ПС и на расходомер по технологии изготовителя.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки расходомера по техническим условиям ТУ 4213-041-44327050-00 (В41.00-00.00 ТУ):

Таблица 2

Наименование и условные обозначения	Кол.	Примечания
1 Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР» В41.00-00.00	1	
2 Комплект монтажный	1	По заказу
3 Преобразователь напряжения	1	По заказу
4 Расходомер электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР». Паспорт. В41.00-00.00 ПС	1	
5 Расходомер электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР». Руководство по эксплуатации. В41.00-00.00 РЭ	1	
6 Инструкция. ГСИ. Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР». Методика поверки» В41.00-00.00 И1	1	

По заявке в комплект поставки могут включаться сигнальные кабели, дополнительные аксессуары, устройства и приспособления.

ПОВЕРКА

Проверка расходомеров осуществляется в соответствии с документом «Инструкция. ГСИ. Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР». Методика поверки» В41.00-00.00 И1, утвержденным ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР 13 августа 2004 г.

Основные средства поверки:

- установка поверочная для поверки методом измерения объема (среднего расхода, массы) с пределами допускаемой относительной погрешности не более 1/3 пределов допускаемой относительной погрешности измерения расходомеров;

- частотомер Ч3-64, ДЛИ 2.721.066 ТУ;

- миллиамперметр Д5075, 3.383.023 ТУ.

Межповерочный интервал – 4 года, для эталонных расходомеров — 1 гэд.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28723-90 – Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые.
Общие технические требования и методы испытаний.

Технические условия ТУ 4213-041-44327050-00 (В41.00-00.00 ТУ). Расходоме-
ры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип расходомеров-счетчиков электромагнитных «ВЗЛЕТ ЭР» утвержден с тех-
ническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описа-
нии типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации
согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ВЗЛЕТ», 190068, г. Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д. 9.

Телефон (812) 714-75-32, факс 714-71-38

Электронная почта: mail@vzljot.ru

Генеральный директор
ЗАО «ВЗЛЕТ»

В. Н. Парфенов

