

КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



COMMITTEE FOR STANDARDIZATION,  
METROLOGY AND CERTIFICATION  
UNDER COUNCIL OF MINISTERS  
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENT

АННУЛИРОВАН



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

3921

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

27 апреля 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип  
**расходомеры массовые тепловые Thermatel TA2,**  
**фирма "Magnetrol International n.v.", Бельгия (BE),**

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 07 2893 06** и допущен к применению в Республике Беларусь.

Описание типа средства измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель Комитета

В.Н. Корешков  
5 мая 2006 г.



нр 04.06 дс 27.09.06  
Гашение

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

## УТВЕРЖДАЮ

Директор республиканского

унарного предприятия

"Белорусский государственный  
институт метрологии"

Н.А. Жагора

2009



**РАСХОДОМЕРЫ МАССОВЫЕ  
ТЕПЛОВЫЕ Thermatel TA2**

Внесены в Государственный реестр средств измерений.  
Регистрационный № РБ0304289306

Выпускают по технической документации фирмы "Magnetrol International n.v.", Бельгия.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры массовые тепловые Thermatel TA2 (в дальнейшем - расходомеры) предназначены для измерения массового расхода воздуха и газов и преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал.

Область применения – измерение массового расхода воздуха и газов на промышленных предприятиях.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия расходомера основан на измерении мощности, подводимой к нагревателю и необходимой для поддержания постоянной положительной разности температуры между термометрами сопротивления измерительного преобразователя расходомера, один из которых измеряет температуру среды, а второй температуру измерительного преобразователя. Между затрачиваемой мощностью и расходом газа существует физическая зависимость, имеющая нелинейный характер. Определение значение массового расхода по затрачиваемой мощности осуществляется микропроцессором, входящим в состав расходомера, на основании калибровочной кривой. Калибровочная кривая строится на фирме-изготовителе под определенный тип газа и требуемый диапазон расхода.

Расходомеры выполнены в погружном исполнении и состоят из стальной штанги, в которой расположены сенсоры расхода газа, и электронного блока. Стальная штанга монтируется непосредственно на трубопроводе. Электронный блок, установленный на штанге, имеет встроенный дисплей и клавиатуру, с помощью которой программируются исходные данные для измерения массового расхода.

Расходомеры выпускают во взрывозащищенном исполнении.

Схема с указанием места нанесения знака поверки приведена в Приложении к описанию типа.

Внешний вид расходомера представлен на рисунке 1.





Рисунок 1 – Внешний вид расходомера

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики расходомера представлены в таблицах 1.

Таблица 1

Характеристика	Значение
1	2
<b>ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ</b>	
Динамический диапазон	100:1
Рабочий диапазон скоростей	от 0,13 до 200 м/с
Пределы допускаемой основной погрешности измерения расхода	$\pm(1\% \text{ от измеренного значения} + 0,5\% \text{ от диапазона})$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры	$\pm 1^{\circ}\text{C}$ (справочное)
Воспроизводимость	$\pm 0,5\%$ от измеренного значения
Диапазон температур окружающей среды	от минус 40 °C до плюс 70 °C (для расходомера без дисплея) от минус 20 °C до плюс 70 °C (для расходомера с дисплеем)
Пределы дополнительной погрешности измерения расхода	$\pm 0,04\%$ от диапазона/1 °C
Сигнальный выход: активный	4-20 mA (максимальное сопротивление цепи 1000 Ом) + HART
пассивный	4-20 mA (максимальное сопротивление цепи зависит от напряжения питания) + HART
интерфейс пользователя	4-х кнопочная клавиатура и/или HART



Продолжение таблицы 1

1	2
Номинальный диаметр трубопровода	от 12,7 мм до 5000 мм
Взрывозащищенность и искробезопасность	ATEX II 2G EEx d IIC T6
<b>ЗОНД</b>	
Длина зонда	от 70 до 2530 мм
Максимальная рабочая температура	от минус 45 °C до плюс 120 °C; от минус 45 °C до плюс 200 °C (с теплозащитой); от минус 45 °C до плюс 200 °C (для конструкции с выносной электронной головкой)
Номинальное рабочее давление	103,0 бар

**ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист Руководство по эксплуатации типографским способом.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплект поставки расходомеров указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество
Расходомеры массовые тепловые Thermatel TA2	1
Упаковка	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки МРБ МП.1907-2009	1

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация фирмы "Magnetrol International n.v.", Бельгия.  
МРБ МП.1907-2009 "Расходомер массовый тепловой Thermatel TA2".

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Расходомеры массовые тепловые Thermatel TA2 соответствуют технической документации фирмы "Magnetrol International n.v.", Бельгия.

Межповерочный интервал – не более 24 месяцев (для расходомеров, предназначенных для применения либо применяемых в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский центр БелГИМ  
г.Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13  
Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма "Magnetrol International n.v.", Бельгия.  
Адрес: Heikensstraat 6, 9240 Zele, Belgie

Начальник научно-исследовательского центра  
испытаний средств измерений и техники БелГИМ

С.В. Курганский



Лист 3 Листов 4

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
(обязательное)

Схема с указанием места нанесения знака поверки в виде клейма-наклейки.

