

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

УТВЕРЖДАЮ



Директор БелГИМ

Н.А. Жагора

ИИЛ 17 2011

Расходомеры массовые термальные <b>t-mass</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений, прошедших государственные испытания. Регистрационный № <u>РБ0307292911</u>
--	---

Выпускают по технической документации фирмы «Endress+Hauser Flowtec AG», Швейцария.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры массовые термальные t-mass (в дальнейшем - расходомеры), предназначены для измерения массового расхода (массы) различных газов и газовых смесей (природный газ, углекислый газ, воздух, водород и т.д.).

Область применения – системы учета, контроля и автоматического управления технологическими процессами в различных областях хозяйственной деятельности.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия расходомеров основан на определении охлаждающего эффекта при поддержании постоянной разности температур между двумя преобразователями температуры, находящимися в потоке газа. Один преобразователь температуры измеряет температуру газа, а второй работает, как нагревательный элемент.

При прохождении потока газа второй преобразователь температуры охлаждается. Чем больше массовый расход, тем больше охлаждающий эффект и мощность, требуемая на поддержание постоянной разности температур. Таким образом, мощность, потребляемая подогреваемым преобразователем температуры, является мерой массового расхода газа.

Конструктивно расходомеры состоят из первичного преобразователя расхода газа и электронного блока.

Расходомеры имеют две модификации, отличающиеся по способу подключения и исполнению первичного преобразователя расхода газа: F - фланцевое, I - погружное.

В качестве опции расходомеры могут быть оснащены встроенным цифровым дисплеем.

Расходомеры имеют возможность отображения значений расхода газа, приведенного к нормальным условиям.

Внешний вид расходомера в зависимости от исполнения представлен на рисунке. Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) указано в Приложении.





Рисунок 1 - Внешний вид расходомера в зависимости от исполнения первичного преобразователя

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические и метрологические характеристики расходомеров представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование характеристик	Значение	
	Исполнение первичного преобразователя	
	F	I
1 Номинальный диаметр условного прохода, мм	от 15 до 100	от 80 до 1500
2 Диапазон измерений массового расхода (для воздуха), кг/ч	от 0,5 до 3750	от 20 до 720000
3 Пределы допускаемой основной погрешности измерения расхода, %*	±0,15% от ВПДИ при расходе от 1% до 10% диапазона измерения ±1,5% от ТИЗ при расходе от 10% до 100% диапазона измерения	±(1,0% от ТИЗ+0,5% от ВПДИ)
4 Сходимость, не более	0,4% для скоростей потока более 1 м/с	
5 Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности токового выходного сигнала при изменении температуры от нормальных условий ( $24 \pm 1$ ) °C, %/ °C	±0,005	
6 Разрешение токового выходного сигнала, мкА	0,5	
7 Пределы давления рабочей среды, МПа	от минус 0,05 до плюс 4	от минус 0,05 до плюс 2
8 Диапазон температур измеряемой среды, °C	от минус 40 до плюс 100	от минус 40 до плюс 130
9 Диапазон температур окружающей среды, °C	стандартно: от минус 20 до плюс 60 опция: от минус 40 до плюс 60	
10 Допустимый уровень вибрации	(10-150) Гц с ускорением до ±10 м/с <sup>2</sup>	
11 Масса, кг, не более	27,9	7,4
12 Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP67	
13 Диапазоны напряжения питания переменного тока с частотой 45-65 Гц, В	от 20 до 55 от 85 до 260	
14 Диапазоны напряжения питания постоянного тока, В	от 16 до 62	
15 Потребляемая мощность, Вт, не более	18,2	
16 Параметры входов: - токовый, мА - состояния, В	от 4 до 20 активный, от 0/4 до 20 пассивный от 3 до 30 постоянного тока	
17 Параметры выходов: - токовый, мА - частотно-импульсный выход, Гц - интерфейс	от 0/4 до 20 активный, от 4 до 20 пассивный макс. 1250 HART, Profibus PA/DP, Modbus RS485, FOUNDATION Fieldbus	

\* – ТИЗ - текущее измеряемое значение;  
ВПДИ - верхний предел диапазона измерения.



## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на Руководство по эксплуатации типографским способом.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Расходомер массовый термальный t-mass.

Руководство по эксплуатации.

МРБ.МП 1814-2006.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация фирмы «Endress+Hauser Flowtec AG», Швейцария.

МРБ.МП 1814-2006 «Расходомеры массовые термальные t-mass. Методика поверки».

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Расходомеры массовые термальные t-mass соответствуют требованиям технической документации фирмы «Endress+Hauser Flowtec AG», Швейцария.

Межповерочный интервал – не более 48 месяцев (при применении в сфере законодательной метрологии).

Научно исследовательский испытательный центр БелГИМ

г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13.

Аттестат аккредитации № ВY/112.02.1.0.0025

## **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма «Endress+Hauser Flowtec AG», Швейцария,  
Kagenstrasse 7, CH-4153 Reinach, тел. +41 (0) 61 7156111

И.о. начальника научно-исследовательского центра  
испытаний средств измерений и техники БелГИМ

 Л.К. Янковская

Представитель фирмы-изготовителя в  
Республике Беларусь  
Главный метролог УП «Белоргсинтез»

 А.В. Стариикович

220020, г. Минск, ул. Пионерская, 47  
тел. 2508473




ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

(обязательное)

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки).

Место нанесения знака  
проверки (клейма-наклейки)



МАСТАЧИЧНЫЙ РЕКОДИМЕР  
ПОДСЫПОЧНОГО РАСХОДОМЕРА – 1000  
(в дополнение к расходомеру – расходометру) предназначены для  
измерения расхода сыпучих материалов посредством измерения температуры  
расходящегося потока газа. Сдвиг по измерительной температуре измеряет температуру газа, в котором  
работает, как измерительный элемент.  
Область применения – частоты потока материалов, соответствующие условиям  
применения в различных отраслях экономической деятельности.

**ОПИСАНИЕ**

Принцип действия расходомеров основан на определении охлаждения воздуха при поддержании постоянной разности температуры между двумя преобразователями температуры находящимися в потоке газа. Сдвиг по измерительной температуре измеряет температуру газа, в котором работает, как измерительный элемент.

При движении потока газа второй преобразователь температуры охлаждается. Чем больше расход газа, тем больше охлаждения будет в зависимости от расхода газа, поддерживаемой разности температуры.

Бондрические расходомеры состоят из первичного преобразователя расхода газа и электронного блока.

Расходомеры имеют два исполнения: стационарные по способу монтажа и переносные, перевозимые, преобразователи расхода газа в единицах, к - портативные.

В стационарном исполнении расходомеры могут быть снабжены устройствами циркуляции газа.

Расходомеры имеют электронную аппаратуру, выполненную в соответствии с нормальными условиями.

Внешний вид расходомера и возможности его эксплуатации определяются техническими

