

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов «ЭП-1000»

Назначение средства измерений

Аппаратура «ЭП-1000» предназначена для измерения СКЗ (среднеквадратического значения) выброскорости вертикальной, поперечной и осевой составляющих вибрации опор подшипников; относительного виброперемещения (боя) вала; осевых смещений или относительных удлинений вращающихся валов; тепловых расширений турбин и положений запорных и регулирующих органов; частоты вращения вала и контроля механического состояния турбоагрегатов, турбокомпрессоров, центробежных насосов и другого энергетического оборудования общего применения, защиты от критических состояний параметров вращающихся агрегатов электростанций.

Описание средства измерений

Принцип действия аппаратуры основан на преобразовании измеряемой величины в пропорциональный ей электрический сигнал с последующей обработкой.

Пьезоэлектрические и вихревые датчики преобразуют механические параметры вращающегося агрегата в электрические сигналы, которые нормирующими преобразователями приводятся к уровню 0...10 В. Далее эти сигналы поступают на входы блоков контроля в которых осуществляется аналого-цифровое преобразование и дальнейшая обработка измерительной информации. Результаты измерения выводятся на цифровое табло блока контроля, а также выносных блоков индикации, сравниваются с заданными пороговыми значениями (установками), и при их превышении формируются сигналы для внешней системы сигнализации и защиты. Кроме того, блоки контроля формируют унифицированный токовый сигнал, пропорциональный измеряемому параметру. Аппаратура имеет цифровой интерфейс для передачи по запросу измеренных и рассчитанных параметров на персональный компьютер, в АСУ ТП блока станции для вибродиагностики и мониторинга.

В состав аппаратуры входят:

- датчики и преобразователи;
- блоки контроля;
- выносные индикаторы;
- монтажные принадлежности.

Назначение и тип блоков контроля, преобразователей и датчиков указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Назначение	Блок контроля	Преобразователь	Датчик
Измерение и контроль СКЗ выброскорости опор подшипников	П-1120 (3 канала)	П-1120 (3 канала)	П-1120
Измерение и контроль размаха относительного виброперемещения вала	П-1119 (4 канала)	П-1109 (2 канала),	П-1109
Измерение и контроль искривления вала	П-1119 (4 канала), П-1106 (1 канал)	П-1106	П-1106
Измерение и контроль частоты вращения ротора	П-1115	П-1115	П-1115
Измерение и контроль осевого сдвига	П-1117 (4 канала), П-1107 (1 канал)	П-1107	П-1107

Копия Сертификации
Регистрации
П. Пакеев А.И.
21.05.2013 г.

Измерение и контроль относительного расширения	П-1117 (2 канала), П-1108 (1 канал)	П-1108, П1108А	П-1108, П1108А
Измерение и контроль тепловых расширений или хода сервомоторов	П-1117 (4 канала), П-1116 (1 канал)	П-1116	П-1116

Аппаратура выпускается в виде отдельных блоков, содержащих один, два, три или четыре измерительных канала (рисунок 2), либо в виде измерительного комплекса – блоки контроля устанавливаются в шкафы «Евромеханика» (рисунок 1).



Рисунок 1 - Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов ЭП-1000



Рисунок 2 - Блоки контроля

Блоки контроля представляют собой закрытый корпус. На лицевой панели расположены цифровые или графические индикаторы и органы управления прибора, закрытые крышкой (лючком). На задней панели расположены разъемы для присоединения к внешним цепям и пломбируемые винты крепления боковой крышки (Рисунок 3).






Рисунок 3 - Задняя панель блока контроля. Пломбировка прибора




Рисунок 4 - Преобразователи с датчиками.

Датчики устанавливаются непосредственно на объекте контроля, нормирующие преобразователи – в непосредственной близости от объекта контроля на фундаменте или раме турбоагрегата и соединяются посредством кабельных связей с блоками контроля.

Метрологические и технические характеристики

1. Канал измерения СКЗ виброскорости:

Диапазон измерения СКЗ виброскорости синусоидальной вибрации, мм/с

от 0,2 до 12
или от 0,5 до 30

Частотный диапазон измерения, Гц

- СКЗ виброскорости от 10 до 1000
- СКЗ низкочастотной составляющей виброскорости, от 10 до 0,5Фоб где - Фоб – оборотная частота
- СКЗ виброскорости и фазы оборотной составляющей от 10 до 160
- Диапазон измерения фазы синусоидального сигнала, градус от 0 до 359



Родионов Верик
Ильин Илья Ильинич
18.08.2013г.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости на базовой частоте 45 Гц, %

- по цифровому прибору $\pm \left[2,5 + 0,25 \left(\frac{\tilde{O}_e}{\tilde{O}} - 1 \right) \right]$
- по унифицированному сигналу $\pm \left[4 + 0,4 \left(\frac{\tilde{O}_e}{\tilde{O}} - 1 \right) \right]$,

где - X_k – верхний предел диапазона измерения СКЗ виброскорости;
 X – измеренное значение СКЗ виброскорости.

Пределы неравномерности АЧХ в рабочем диапазоне частот, дБ	от +0,5 до минус 1,0
Пределы относительной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, %	$\pm 1,0$
Относительный коэффициент поперечного преобразования датчика, %,	от 0 до 2
Уровень собственных шумов ниже минимального значения диапазона измерения, дБ,	не менее 8
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения СКЗ виброскорости, % от воздействия:	
температуры	± 4
относительной влажности	$\pm 1,5$
Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы входного сигнала, градус	± 4

2. Канал измерения относительного вибропреремещения:

Диапазоны измерения размаха вибропреремещения, мкм

Частотный диапазон измерения, Гц размаха относительного вибропреремещения	от 0,05 до 500
двойной амплитуды низкочастотной составляющей вибропреремещения	от 5 до 0,5Fоб
двойной амплитуды и фазы обратной составляющей вибропреремещения	от 0,05 до 160
Диапазон измерения фазы синусоидального сигнала, градус	от 0 до 359
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения относительного вибропреремещения на базовой частоте 45 Гц :	
по цифровому прибору и унифицированному сигналу, %	± 3
Пределы неравномерности АЧХ в рабочем диапазоне частот, %	± 3
Пределы относительной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, %	± 1
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения вибропреремещения, %, от воздействия:	
температуры	± 3
относительной влажности	± 3
Рабочий диапазон зазора, мм	от 0,5 до 2
Диапазон измерения зазора, мм	от 0 до 2,5
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения зазора, мм	$\pm 0,2$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения фазы входного сигнала, градус	± 4

3. Канал измерения частоты вращения:

Диапазон измерений частоты вращения при дискретности измерения 1 об/мин, об/мин

от 1 до 4000
или от 1 до 10000

Сертификат
о поверке
прибора
изделия

Компания Верис.

Журавлев А.Н. 21.05.2013г.

Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения частоты вращения, об/мин	± 1
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности унифицированного сигнала, %	± 1
Пределы основной абсолютной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, об/мин	± 1
Пределы дополнительной абсолютной погрешности измерения, об/мин, от воздействия:	
- температуры	± 1
- относительной влажности	± 1
Пределы дополнительной погрешности унифицированного сигнала, %, от воздействия:	
- температуры	± 1
- относительной влажности	± 1
Рабочий диапазон зазора, мм	от 0,5 до 2,0

4. Канал измерения осевого сдвига:

Диапазон измерения осевого сдвига, мм	1 - 0 - 1 или 2 - 0 - 2 или 2,5-0 -2,5
---------------------------------------	--

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения смещения по цифровому прибору и унифицированному сигналу, %	± 2
Пределы относительной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, %,	± 1
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения, %, от воздействия:	
- температуры	$\pm 2,5$
- относительной влажности	$\pm 2,5$

5. Канал измерения относительного расширения:

Диапазон измерения относительного расширения, мм	5 - 0 - 5 или 10 - 0 - 10 или 20 - 0 - 20
--	---

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения, %:	
- при зазоре от 1,0 до 2,0 мм	± 2
- при зазоре от 0,5 до 1,0 мм	± 5
Пределы относительной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, %	± 1
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения, %, от воздействия:	
- температуры	± 4
- относительной влажности	± 4
Диапазон измерения зазора, мм	от 0 до 2,5
Рабочий диапазон зазора, мм	от 0,5 до 2
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения зазора, мм	$\pm 0,25$

6. Канал измерения абсолютного расширения:

Диапазон измерения абсолютного расширения, мм	от 0 до 30 или от 0 до 50 или от 0 до 60 или от 0 до 80 или от 0 до 100 или от 0 до 160 или от 0 до 240 или от 0 до 360
---	--

Копия берне
S. Blaneev A.M.
21.05.2013г.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения по цифровому прибору и унифицированному сигналу, %	± 2
Пределы относительной погрешности срабатывания сигнализации в рабочем диапазоне измерения, %,	± 1
Пределы дополнительной относительной погрешности измерения, %, - от воздействия: температуры	$\pm 2,5$
- относительной влажности	$\pm 2,5$

7. Общие требования к аппаратуре:

Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях:

- блоков контроля в цепях питания и сигнализации, МОм, не менее	20
- датчиков, МОм, не менее	40

Изоляция блоков контроля должна выдерживать в течение одной минуты действие испытательного напряжения

- в цепях питания, кВ	1,5
- в цепях сигнализации, кВ	0,5

Унифицированный выходной сигнал постоянного тока, мА, при нагрузке:

- не более 2 кОм	от 0 до 5
- не более 500 Ом	от 4 до 20

Время установления рабочего режима, мин

5

Параметры питания от сети переменного тока: напряжение, В

220±22

Потребляемая мощность на один измерительный канал, В·А, не более

10

Пределы дополнительной относительной погрешности,

$\pm 0,5$

вызванной изменением напряжения питания от 187 В до 242 В, %

Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С

от +5 до +50

- для блоков контроля

от +5 до +70

- для преобразователей

от +5 до +100

- для датчиков

По электромагнитной совместимости аппаратура соответствует требованиям ГОСТ Р

51318.14.1-2006 для ТС класса А, группы исп. I

Пределы дополнительной погрешности, вызванной воздействием магнитного поля с частотой 50 Гц и

- напряженностью 400 А/ м на датчики и преобразователи, % $\pm 1,5$
- напряженностью 80 А/ м на блоки аппаратуры, % $\pm 1,5$

Габаритные размеры и масса составных частей не менее значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование и тип узла	Размеры, мм	Масса, кг
Датчик П-1120	30 x 30 x 50	1,0
“ - “ П-1115	Ø 12 x 40	0,35
“ - “ П-1106, П-1119	Ø 12 x 40	0,35
“ - “ П-1107	Ø 16 x 30	0,35
“ - “ П-1108	20 x 60 x 100	0,6
“ - “ П-1116	25 x 40 x 60	0,6
Преобразователь П-1120	25 x 120 x 50	0,6
Преобразователи П-1106 ... П-1116	105 x 105 x 50	0,5
Блоки контроля П-1106...П-1120	100 x 170 x 200	2,5
Выносной индикатор П-1115	160 x 110 x 80	0,5

Наработка на отказ (То) при вероятности безотказной работы 0,9 ч, не менее, 7,5 · 104
Средний срок службы, лет

12

Бондарев Серге
Р. Ильинцев А.Н. 21.05.2013г.

Знак утверждения типа

Наносится на лицевые панели модулей и верхние крышки преобразователей фотохимическим методом, обеспечивающим четкость и сохранность в течение срока службы; на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект поставки аппаратуры входят:

- датчики;
- преобразователи;
- блоки контроля;
- выносные блоки индикации;
- вспомогательные узлы;
- руководство по эксплуатации 1.1000 РЭ;
- формуляр 1.1000 ФО.

Количество датчиков, модулей и блоков определяется заказчиком в зависимости от типа турбины, количества точек контроля, логики сигнализации.

Проверка

осуществляется по Разделу 4 «Проверка». «Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов “ЭП-1000”. Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростовский ЦСМ» 21 апреля 2011 г.

Перечень основного оборудования, необходимого для поверки аппаратуры «ЭП-1000» :

- Виброкалибровочный стенд с лазерным интерферометром МВС-85 частотный диапазон от 10 до 1000 Гц, выброскорость от 0 до 100 мм/с, виброперемещение от 1 до 1000 мкм, основная погрешность измерения вибрации: по лазерному интерферометру $\pm 0,1\%$,по стенду 2 %.
- Генератор сигналов низкочастотный прецизионный ГЗ-122 частотный диапазон от 10^{-3} Гц до 10^6 Гц, погрешность $\pm 0,003\%$.
- Штатив с микрометрическим глубиномером ГМ 100, диапазон смещения от 0 до 10 мм, погрешность $\pm 0,01$.
- Стенд с индикаторами часового типа ИЧ-10, ИЧ-50, диапазон смещения от 0 до 100 мм, погрешность $\pm 0,01$.
- Мультиметр цифровой APPA 107N частотный диапазон от 40Гц до 1000Гц , напряжение постоянного тока от 20 мВ до 1000В , погрешность $\pm 0,06\%$; напряжение переменного тока от 20 мВ до 750 В, погрешность $\pm 0,07\%$; сила постоянного тока от 20 мА до 10 А, погрешность $\pm 0,02\%$.

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений изложены в разделе 4. «Проверка» «Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов “ЭП-1000”. Руководство по эксплуатации. 1.1000 РЭ».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к аппаратуре контроля механических параметров турбоагрегатов «ЭП-1000»

1.1000 РЭ «Аппаратура контроля механических параметров турбоагрегатов “ЭП-1000”. Руководство по эксплуатации» Раздел 4 «Проверка», утвержден ГЦИ СИ ФГУ «Ростовский ЦСМ» 21 апреля 2011 г.

ТУ 4277-001-68774138-11.

Сошин Вячеслав
А.И. 21.05.2013г.

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений**

Применяются вне сферы государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Югэнергоприбор» (ООО НПП «Югэнергоприбор»).

Адрес: 344038, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, дом 105, корпус 1.

Тел. 8(863)232-35-05.

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федеральное
государственное учреждение «Ростовский центр стандартизации, метрологии и
сертификации» (ГЦИ СИ ФГУ «Ростовский ЦСМ»). Аттестат аккредитации
действителен до 01.01.2014 г. (в Госреестре № 30042-08).

Адрес: 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58

Тел.: (863)264-19-74, 290-44-88, факс: (863)291-08-02, 290-44-88

e-mail: rost_csm@aaanet.ru, metrcsm@aaanet.ru

Заместитель
руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



Копия верна.

Директор ООО НПП «Югэнергоприбор»
A. Naseev A. N. /



21.05.2013г.