



# СЕРТИФИКАТ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE  
OF MEASURING INSTRUMENTS



НОМЕР СЕРТИФИКАТА:  
CERTIFICATE NUMBER:

11372

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО:  
VALID TILL:

31 октября 2022 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов государственных испытаний утвержден тип средств измерений

**"Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности  
серий SJ, SV, CS",**

изготовитель - фирма "Mitutoyo Corporation", Япония (JP),

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под номером **РБ 03 01 6415 17** и допущен к применению в Республике Беларусь с 31 октября 2017 г.

Описание типа средств измерений приведено в приложении и является неотъемлемой частью настоящего сертификата.

Председатель комитета

Б.В.Назаренко

31 октября 2017 г.

Продлен до 27.10.2027  
Постановление Госстандарта  
от 27.10.2022 № 103  
Подпись С.Назаренко  
М.П.

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Республиканского унитарного  
предприятия "Белорусский  
государственный институт метроло-  
гии"

В.Л. Гуревич  
2018

05



Приборы для измерения пара-  
метров шероховатости поверх-  
ности серий SJ, SV, CS

Внесены в Государственный реестр средств  
измерений  
Регистрационный № РБ 03 01 6415 17

Выпускают по документации фирмы "Mitutoyo Corporation" (Япония).

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности серий SJ, SV, CS (далее - приборы) предназначены для измерения шероховатости поверхности и измерения контура.

Область применения – применяются в научно-исследовательских лабораториях, предприятиях машиностроения, приборостроения и других отраслей промышленности.

## ОПИСАНИЕ

Действие приборов основано на принципе ощупывания неровностей исследуемой поверхности алмазной иглой (щупом) и преобразования возникающих при этом механических колебаний щупа в изменения напряжения, пропорциональные этим колебаниям, которые усиливаются и преобразуются в микропроцессоре. Результаты измерений выводятся на монитор компьютера или встроенного блока оценки для выполнения дальнейших расчетов.

Измерительный преобразователь приборов серий SJ и SV представляет собой индуктивный датчик. Для расширения области использования, приборы могут быть снабжены щупами, которые различаются размером, длиной вылета и формой иглы, что позволяет измерять шероховатость на большой номенклатуре деталей, а также дополнительной оснасткой для ручного или автоматизированного позиционирования измеряемой детали перед измерением.

Измерительный преобразователь приборов серии CS представляет собой интерферометрический датчик, состоящий из консоли и щупа. Приборы оснащаются отдельными предохранительными устройствами для отслеживания нагрузки в направлении измерения (по оси X) и вертикальной нагрузки (по оси Z). Приборы комплектуются несколькими узлами рычага датчика различной геометрии для разных применений, например, для измерений шероховатости и контура, характеризующихся разными углами наклона, горизонтальных, выпуклых и вогнутых поверхностей, для измерений в отверстиях и т.д. Для каждого узла рычага датчика в приборе сохраняются калибровочные данные, что избавляет от необходимости калибровки прибора при каждой смене датчика.

Схема с указанием места нанесения знака поверки (клеймо-наклейка) приведена в приложении А к описанию типа.

Основные технические и метрологические характеристики представлены в таблицах 1-2.






Рисунок 1 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Formtracer CS-3200




Рисунок 2 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Formtracer Extreme CS-H5000CNC






Рисунок 3 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Formtracer SV-C3200, Formtracer SV-C4500



Рисунок 4 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Formtracer Extreme SV-C4500CNC






Рисунок 5 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SJ-210




Рисунок 6 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SJ-310




Рисунок 7 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SJ-410






Рисунок 8 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SJ-500




Рисунок 9 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SJ-500P



Рисунок 10 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SV-2100





Рисунок 11 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest SV-2100P



Рисунок 12 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости Surftest Extreme SV-3000CNC





Рисунок 13 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости  
Surftest Extreme SV-3200




Рисунок 14 – Внешний вид приборов для измерения параметров шероховатости  
Surftest Extreme SV-M3000CNC



# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Наименование характеристики  |                               | Значение характеристики    |        |        |        |         |  |             |                            |                    |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--|-------------|----------------------------|--------------------|
|  |                               | SJ-210                     | SJ-310 | SJ-410 | SJ-500 | SJ-500Р | SV-2100Р   | SV-3200     | Extreme SV-3000CNC         | Extreme SV-3000CNC |
| Диапазон измерений по оси Z, мкм   | от минус 200 до плюс 160      |                            |        |        |        |         | (от минус 400 до плюс 400)* / (от минус 1200 до плюс 1200)** |             |                            |                    |
| Диапазон перемещений по оси X, мм  | (от 0 до 17,5)/ (от 0 до 5,6) | (от 0 до 25)/ (от 0 до 50) |        |        |        |         | от 0 до 50   | от 0 до 100 | (от 0 до 100/ от 0 до 200) | от 0 до 200        |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении шероховатости по параметру Ra*, %  | ±5                            |                            |        |        | ±3     |         |  |             | ±2                         |                    |
| Цифровой фильтр Отсечки шага, мм   | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5          | Фильтр Гаусса, 2CR75, PC75 |        |        |        |         |  |             |                            |                    |
|  |                               | 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8,0  |        |        |        |         |  |             |                            |                    |
|  |                               |                            |        |        |        |         |  |             |                            |                    |
| Номинальное значение измерительного усилия при измерении шероховатости, мН, не более           |                               |                            |        |        |        |         | 0,025; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8,0; 25,0                       |             |                            |                    |
| Номинальное значение радиуса щупа при изменении шероховатости стандартным щупом, мкм, не более |                               |                            |        |        |        |         |  |             | 0,75(4)***                 |                    |
| Номинальное значение угла щупа при измерении шероховатости, не более                           |                               |                            |        |        |        |         |  |             |                            | 2(5)***            |
| Диапазон рабочих температур, °С  |                               |                            |        |        |        |         |  |             |                            | 60°(90°)***        |
| Примечания   |                               |                            |        |        |        |         |  |             |                            | От 5 до 40         |

1\* - с использованием стандартного щупа

2\*\* - с использованием удлиненного щупа

3\*\*\* - зависит от номера модели стандартного щупа  
4 ЛИЧ - длина измерений от горизонтального положения щупа в мм



Таблица 2

| Наименование характеристики   | Значение характеристики                      |                                |   |                     |                    |
|---|--|--------------------------------|---|---------------------|--------------------|
|   | SV-C3200                                     | SV-C4500                       | Extreme SV-C4500CNC                                       | CS-3200             | Extreme CS-5000CNC |
| 1 Диапазон измерений по оси Z, мкм  | 1  | 2                              | 3   | 4                   | 5                  |
| 2 Диапазон перемещений по оси X, мм   | (от 0 до 100)/(от 0 до 200)***               | (от 0 до 400)/(от 0 до 200)*** | (от минус 400 до плюс 400)*(от минус 1200 до плюс 1200)** | (от 0 до 200)       | 6                  |
| 3 Предель допускаемой относительной погрешности при измерении шероховатости по параметру Ra*, %, не более                               | $\pm 2$                                      |                                |   |                     |                    |
| 4 Допускаемое отклонение от прямолинейности перемещения датчика по оси X с приводом для измерения контура*, мкм, не более               | 0,8/100 мм; 2/200 мм***                      | 2/200 мм                       | 0,2/100 мм  | 0,1+0,0015L         | 0,05+0,003L        |
| 5 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении по оси X с приводом контура*, мм для измерения                               | $\pm(0,8+0,01L)$ ,<br>$\pm(0,8+0,02L)$ ***   | $\pm(0,8+4L/200)$              | $\pm(0,8+0,01L)$  | $\pm(0,3+0,002L)$   | $\pm(0,16+0,001L)$ |
| 6 Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении по оси Z1 с приводом контура*, мм для измерения                              | $\pm(1,4+ 2H /100)$ ***                      | $\pm(0,8+ 2H /100)***$         | $\pm(0,8+ 2H /100)$                                       | $\pm(1,5+ 2H /100)$ | $\pm(0,3+ 0,02H )$ |
| 7 Цифровой фильтр   | Фильтр Гаусса, 2CR75, PC75; RobustSpline     |                                |   |                     |                    |
| 8 Отсечки шага, мм  | 0,025; 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8,0; 25,0; 80,0 |                                |   |                     |                    |
| 9 Номинальное значение измерительного усилия при измерении шероховатости, мН, не более  | 0,75(4)****                                  |                                |   |                     |                    |
| 10 Номинальное значение радиуса щупа при измерении шероховатости стандартным щупом, мкм, не более                                       | 2(5)****                                     |                                |   |                     |                    |
| 11 Номинальное значение угла щупа при измерении шероховатости, не более 5Л и Н - длина измерений от горизонтального положения щупа в мм | 60°(90°)****                                 |                                |   |                     |                    |
| 12 Примечания   | От 5 до 40                                   |                                |   |                     |                    |



1\* - с использованием стандартного щупа

2\*\* - с использованием удлиненного щупа

3\*\*\* - зависит от номера модели прибора

4\*\*\*\* - зависит от номера модели стандартного щупа

5Л и Н - длина измерений от горизонтального положения щупа в мм

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак Утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

В комплект поставки приборов входит:

- прибор – 1шт.;
- мера шероховатости – 1 шт.;
- калибровочный набор – 1 шт. (для моделей SV (SV-C3200, SV-C4500, Extreme SV-C4500CNC и CS);
- программное обеспечение -1 шт. (для приборов на базе ПК);
- эксплуатационная документация фирмы – 1 экз.;
- МРБ МП.2743-2017 "Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности серий SJ, SV, CS. Методика поверки".

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Техническая документация фирмы "Mitutoyo Corporation" (Япония);

МРБ МП.2743-2017 "Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности серий SJ, SV, CS. Методика поверки".

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Приборы для измерения параметров шероховатости поверхности серий SJ, SV, CS соответствуют требованиям документации фирмы «Mitutoyo Corporation» (Япония), требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (регистрационный номер декларации соответствия ЕАЭС № RU Д-JP.GR01.B.13378 от 27.10.2017).

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев.

Научно-исследовательский центр испытаний средств измерений и техники «БелГИМ».

220053, г. Минск, Старовиленский тракт, д. 93, тел. (017) 334-98-13.

Аттестат аккредитации № BY/112 02.1.0.0025.

### **Изготовитель:**

фирма " Mitutoyo Corporation " (Япония)

20-1, Sakado 1-Chome, Takatsu-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 213-0012, Japan

Тел: 81(044)813-8230; Факс: 81(044)813-8231

Начальник научно-исследовательского  
центра испытаний средств измерений и техники

С.В. Курганский

gg




**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

Место нанесения

клейма-наклейки



Место нанесения  
клейма-наклейки



**ПРИЛОЖЕНИЕ А**  
(обязательное)

Место нанесения  
клейма-наклейки

