

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ



директор БелГИМ  
Н.А. Жагора  
"Июнь" 2013

Весы тензометрические автомобильные ВТА	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № РБ 03 02 0493 13
--	--

Выпускают по техническим условиям ТУ РБ 00226556.006-98.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы тензометрические автомобильные ВТА (далее – весы ВТА) предназначены для взвешивания в статическом режиме автотранспортных средств.

Область применения – предприятия промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов ВТА основан на преобразовании силы тяжести взвешиваемого груза в электрический сигнал посредством тензометрических датчиков. Электрический сигнал преобразуется показывающим устройством в цифровой, соответствующий измеряемой массе, и отображается на табло индикации.

Весы изготавливают в семи модификациях: ВТА-10, ВТА-20, ВТА-30, ВТА-40, ВТА-50, ВТА-60, ВТА-80, отличающихся наибольшим и наименьшим пределами взвешивания, габаритными размерами и массой грузоприемного устройства.

Весы состоят из следующих основных элементов:

- грузоприемного устройства;
- показывающего устройства.

Грузоприемное устройство состоит из нескольких сварных конструкций: ограничитель, опора и платформа. В зависимости от модификации весов их длина и грузоподъемность изменяется за счет изменения количества опор и платформ. Каждая платформа устанавливается на тензометрические датчики C16AC3/20t производства фирмы "HBM", Германия (исполнение 1) или на тензометрические датчики WBK-20TL-1K производства фирмы "CAS", Республика Корея (исполнение 2). Количество датчиков зависит от модификации весов ВТА.

Показывающие устройства "Микросим М0601", производства НПП "Метра", Россия (исполнение 1) и CI-6000A, производство фирмы "CAS", Республика Корея (исполнение 2), представляют собой цифровой преобразователь сигналов тензометрических датчиков.

Основные функциональные возможности весов ВТА:

- ввод значения массы тары с клавиатуры;
- установка индикации на нуль автоматически и полуавтоматически;
- накапливание и индицирование суммы результатов нескольких взвешиваний;



– автоматическое переключение на режим энергосбережения.

Схема пломбирования весов и размещение знака поверки в виде клейма-наклейки приведена в приложении А.

Показывающие устройства и общий вид весов ВТА приведен на рисунках 1-3.



Рисунок 1. Показывающее устройством "Микросим М0601" (исполнение 1)



Рисунок 2. Показывающее устройством CI-6000A (исполнение 2)



Рисунок 3. Общий вид весов ВТА.



## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится типографическим способом на титульный лист руководства по эксплуатации и на лицевую панель показывающего устройства в виде налейки с последующим ламинированием.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Модификации						
	ВТА-10	ВТА-20	ВТА-30	ВТА-40	ВТА-50	ВТА-60	ВТА-80
Грузоприемное устройство в составе: – грузоприемная платформа, шт.; – устройство взвешивающее (тензодатчик), шт.	2 4	2 4	4 6	6 8	6 8	6 8	8 10
Устройство показывающее, шт.					1		
Руководство по эксплуатации ГБ2.799.008 РЭ, экз.					1		
Руководство по эксплуатации показывающего прибора, экз.					1		
Соединительный кабель				длина 10 м (до 100 м по договору)			

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

СТБ ЕН 45501-2004 Средства измерений неавтоматические взвешивающие. Общие требования и методы испытаний.

ТУ РБ 00226556.006-98. Весы тензометрические автомобильные ВТА. Технические условия.

МРБ МП.2202-2013 Весы тензометрические автомобильные ВТА. Методика поверки.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы тензометрические автомобильные ВТА требованиям СТБ ЕН 45501-2004 и техническим условиям ТУ РБ 00226556.006-98 соответствуют.

Межповерочный интервал – не более 12 месяца (при применении в сфере законодательной метрологии).

Научно-исследовательский испытательный центр БелГИМ  
г. Минск, Старовиленский тракт, 93, тел. 334-98-13  
Аттестат аккредитации № ВY/112 02.1.0.0025

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш"  
Республика Беларусь, 213822, г Бобруйск, ул. Шинная, 5  
тел. 8-0225-43-45-52  
факс. 8-0225-43-86-83

Начальник научно-исследовательского центра  
испытаний средств измерений и техники БелГИМ  
Генеральный директор  
ОАО "Управляющая компания холдинга  
"Бобруйскагромаш"

С.В. Курганский

С.А. Казаченок



Приложение А  
(обязательное)

Схема пломбирования весов и размещение знака поверки в виде клейма-наклейки



Рисунок А1. Место нанесения знака поверки в виде клейма наклейки.




Рисунок А2. Схема пломбирования весов.