

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

Директор ФГУ "Ивановский центр  
стандартизации, метрологии и  
сертификации"

Г. А. Чернышева  
23 04 2004 г.

|   |  |
|---|--|
| Прибор универсальный для измерения твердости металлов и сплавов ИТ 5010 | Внесен в Государственный реестр средств измерений<br>Регистрационный номер № <u>11390-04</u><br>Взамен <u>11390-88</u> |
|---|--|

Выпускается по ГОСТ 23677-79 и ТУ 25-7701.0056-88.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Приборы универсальные для измерения твердости металлов и сплавов ИТ 5010, модификации ИТ 5010-01 М, предназначены для измерения твердости металлов и сплавов по методу Виккерса ГОСТ 2999-75, а также по методу Бринелля ГОСТ 9012-59.

Приборы предназначены для работы в заводских лабораториях, в лабораториях научно-исследовательских институтов.

### ОПИСАНИЕ

Приборы состоят из следующих основных узлов:

- корпуса;
- рычажной системы, служащей для передачи испытательных нагрузок на испытываемый образец;
- оптической проекционной системы, с помощью которой отпечаток, получаемый на образце при вдавливании в него испытательного наконечника, проецируется на экран увеличенным в 120 раз, кроме того, происходит измерение размеров отпечатка в двух взаимно перпендикулярных направлениях;
- микропроцессорного устройства на приборе ИТ 5010-01 М, с помощью которого производится измерение размеров отпечатка и перерасчет в единицы твердости, разбраковка изделий на группы твердости, математическая обработка результатов измерений;
- ручного привода, который обеспечивает плавное приложение испытательных нагрузок;
- механизма подъема испытательного стола;
- электрооборудования.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| Технические характеристики  | Модель прибора  |   |
|---|---|---|
|   | ИТ 5010   | ИТ 5010 - 01 М  |
| 1   | 2   | 3   |
| 1. Метод измерения  | Виккерс, Бринелль   |   |
| 2. Диапазон измерения твердости   | от 8 до 2000 НV<br>от 5,6 до 450 НВ   |   |
| 3. Испытательные нагрузки, Н  | 49,03; 98,07; 153,2; 196,1;<br>245,2; 294,2; 490,3; 612,9;<br>980,7; 1226; 1839; 2452 |   |
| 4. Пределы допускаемой погрешности испытательных нагрузок, % :  | ± 1   |   |
| Пределы допускаемой погрешности прибора при поверке его образцовыми мерами твердости 2-го разряда типа МТВ, % : | ± 3   |   |
| 5. Пределы допускаемой погрешности при поверке его образцовыми мерами твердости 2-го разряда МТВ, % :           |   |   |
| мера твердости (100 ± 25)<br>НВ 2,5 / 62,5 / 10   | ± 5   |   |
| мера твердости (100 ± 25)<br>НВ 2,5 / 250 / 10  | ± 5   |   |
| мера твердости (200 ± 50)<br>НВ 2,5 / 187,5 / 10  | ± 4   |   |
| мера твердости (400 ± 50)<br>НВ 2,5 / 187,5 / 10  | ± 4   |   |
| мера твердости (30 ± 20)<br>НВ 5 / 62,5 / 60  | ± 4   |   |
| 6. Приложение нагрузки  | ручной привод   |   |
| 7. Отсчетное устройство   | Встроенная оптическая система   | Встроенная оптическая система<br>Микропроцессорное устройство |

| 1  | 2               | 3             |
|--|-----------------|---------------|
| 8. Разбраковка на группы твердости: твердость МЕНЬШЕ, НОРМА, БОЛЬШЕ.   | Нет             | Имеется       |
| 9. Математическая обработка результатов измерения: нахождение среднего значения, наибольшего, наименьшего и вариации показаний | Нет             | Имеется       |
| 10. Максимальная высота рабочего пространства без защитных стаканов, мм, не менее  | 150             |               |
| 11. Габаритные размеры, мм, не более<br>длина × ширина × высота  | 635 × 335 × 810 |               |
| 12. Масса, кг, не более  | 140             | 138           |
| 13. Питание от сети переменного тока<br>напряжение, В<br>частота, Гц   | 220<br>50       |               |
| 14. Потребляемая мощность, Вт, не более  | 60              | 90            |
| 15. Вероятность безотказной работы, не менее   | 0,9 за 1000 ч.  | 0,9 за 500 ч. |
| 16. Полный средний срок службы, лет, не менее  | 10              |               |

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на фирменную табличку фотохимическим способом и указывается или наносится на титульном листе паспорта.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Совместно с приборами поставляются комплекты принадлежностей, запасных частей, сменных частей (испытательные столы, испытательные наконечники), меры твердости по Виккерсу и Бринеллю, а также комплект эксплуатационной документации: паспорт, паспорт на меры твердости образцовые МТВ и МТБ 2-го разряда ГОСТ 9031-75, паспорт на алмазный наконечник НП ГОСТ 9377-81.

По специальному заказу поставляются наконечники и шарики Ø 1, 2, 10 мм (для измерения твердости по методу Бринелля).

## ПОВЕРКА

Поверка приборов производится по ГОСТ 8.398 – 80 “ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки”, дополнительно по методике, приведенной в разделе 13 паспортов Гб 2.773.158 ПС и Гб 2.773.243 ПС, согласованной с НПО “ВНИИФТРИ”.

Основное оборудование, необходимое для поверки:

микроскоп инструментальный ММИ-2 с увеличением 30<sup>x</sup> ГОСТ 8074 – 82;

объект – микрометр ТУЗ – 3.2038 – 87;

меры твердости образцовые МТВ и МТБ второго разряда ГОСТ 9031-75;

динамометры образцовые ДОСМ-3-0,5 У; ДОСМ-3-10 У ГОСТ 9500-84.

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 9012 – 59 “Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Бринеллю”.

ГОСТ 2999 – 75 “Металлы и сплавы. Метод измерения твердости по Виккерсу”.

ГОСТ 23677 – 79 “Твердомеры для металлов. Общие технические требования”.

ГОСТ 8.398 – 80 “ГСИ. Приборы для измерения твердости металлов и сплавов. Методы и средства поверки”.

ТУ 25-7701.0058- 88 “Прибор универсальный для измерения твердости металлов и сплавов”.

Гб 2.773.158 ПС Паспорт.

Гб 2.773.243 ПС Паспорт.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип прибора универсального для измерения твердости металлов и сплавов ИТ 5010, модификации ИТ 5010-01 М, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно Государственной поверочной схеме.

Изготовитель – ОАО “ТОЧПРИБОР”

153582, г. Иваново, ул. Лежневская, 183

Технический директор  
ОАО “ТОЧПРИБОР”

  
 Фомичев

