

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



УГЛАСОВАНО:

Заместитель Генерального директора

«Росстандарт» - Москва

А.С. Евдокимов

200\_0 г.

Подлежит публикации в печати

Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами МО и ВО класса точности 0,4	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>20680</u> - 00 Взамен № _____
---	---

Выпускаются по ТУ 25-05-1664-74.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами типа МО и ВО (далее приборы) предназначены для поверки манометров, вакуумметров и мановакуумметров показывающих.

Приборы предназначены для работ в лабораторных условиях при отсутствии тряски и вибрации. Климатическое исполнение УХЛ4.2, но для работ при температуре от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не более 80%.

### О П И С А Н И Е

Действие приборов основано на использовании деформации упругого чувствительного элемента при воздействии на него давления.

Упругим чувствительным элементом является одновитковая трубчатая пружина.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование прибора	Тип	Модель	Верхний предел измерений Мпа (кгс/см <sup>2</sup> )	Состояние измеряемой среды
Манометр	МО	11201	0,1 (1)	газ
		11202	0,16; 0,25; 0,4 (1,6; 2,5; 4)	
			0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 (6; 10; 16; 25; 40; 60)	газ или жидкость
		11203	10; 16; 25; 40; 60 (100; 160; 250; 400; 600)	жидкость
Вакуумметр	ВО	11201	минус 0,1 (минус 1)	газ

Габаритные размеры прибора: Ø160 × 205 × 60 мм.

Масса приборов не более 1,8 кг.

Полный средний срок службы не менее 10 лет.

Зависимость между измеряемым давлением и показанием прибора в единицах условной шкалы должна быть установлена градуированием по МИ 2102-90 "ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика градуирования." Эта зависимость должна быть указана в паспорте прибора.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

**Знак утверждения типа наносится на шкалу прибора методом офсетной печати и на паспорт.**

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- прибор - 1 шт.
- паспорт - 1 экз.
- таблица температурных поправок - 1 шт.

## П О В Е Р К А

Проверка манометров и вакуумметров деформационных образцовых с условными шкалами типа МО, ВО осуществляется в соответствии с МИ 2145-91 "ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные с условными шкалами. Методика поверки."

Межпроверочный интервал - 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 6521-72 "ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Общие технические условия." и ТУ 25-05-1664-74 "Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами типа МО и ВО."

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами типа МО и ВО соответствуют требованиям ГОСТ 6521-72 "ГСИ. Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Общие технические условия." и технических условий ТУ 25-05-1664-74 "Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО "Манометр". 107120, Москва, Нижняя Сыромятническая ул., 5/7.

Представитель ЗАО "Манометр" -  
Генеральный директор



Ю.Ф.Мякков

Начальник лаборатории № 443

В.М.Гаврючков