

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

УТВЕРЖДАЮ

Директор

Республиканского унитарного  
предприятия "Белорусский  
государственный институт  
метрологии"

Н.А. Жагора

19.04.2012



pH-метры портативные HI 83141, HI 8424,  
HI 98108 (pHep+), HI 98112 (Piccolo 2),  
HI 98113 (Piccolo+), HI 98103 (Checker 1),  
HI 98127 (pHep 4)

внесены в Государственный реестр  
средств измерений

Регистрационный № РБ 03 09 0950 12

Выпускают по технической документации фирмы "Hanna Instruments Deutschland GmbH",  
Германия

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

pH-метры портативные HI 83141, HI 8424, HI 98108 (pHep+), HI 98112 (Piccolo 2),  
HI 98113 (Piccolo+), HI 98103 (Checker 1), HI 98127 (pHep 4) (далее – pH-метры) предна-  
значены для измерения активности ионов водорода и окислительно-восстановительного  
потенциала в водных растворах с представлением результатов в цифровой форме.

Область применения – лаборатории предприятий и научно-исследовательских уч-  
реждений, сельское хозяйство.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия pH-метров основан на потенциометрическом способе измерения  
реакции среды, то есть на измерении разности потенциалов, создаваемой электрохимиче-  
ской частью комбинированного pH электрода. Электрохимическая часть комбинирован-  
ного pH электрода представляет собой стеклянный pH электрод и электрод сравнения, ко-  
торые погружаются в раствор, pH-уровень которого требуется измерить.

Разность потенциалов с комбинированного pH электрода подается на измеритель-  
ный преобразователь, где усиливается, фильтруется, преобразуется в цифровой код, обра-  
батывается и в виде значения pH выводится на жидкокристаллический дисплей. pH-метры  
снабжены функцией автоматической термокомпенсации.

pH-метры HI 83141, HI 8424 состоят из измерительного преобразователя, комбини-  
рованного pH электрода (с унифицированным соединением) и датчика температуры. В  
pH-метрах HI 98108 (pHep+), HI 98112 (Piccolo 2), HI 98113 (Piccolo+), HI 98103  
(Checker 1), HI 98127 (pHep 4) датчик температуры входит в состав комбинированного pH  
электрода.

Внешний вид pH-метров приведен на рисунке 1.

Основные метрологические характеристики приведены в таблицах 1, 2.

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) указано в Приложении А.



стр. 1 из 5



Рисунок 1 –Внешний вид рН-метров

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристики рН-метра	Модели	
	HI 83141	HI 8424
Диапазоны измерения:		
- pH	0,0 – 14,0	0,0 – 14,0
- окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), мВ	от минус 1999 до плюс 1999	от минус 1999 до плюс 1999
- температуры раствора (рН-метром в комплекте с электродом), °C	от 0 до 100	от минус 20 до плюс 120
Дискретность отсчета при измерении:		
- pH	0,01	0,01
- ОВП, мВ	1	1
- температуры раствора, °C	0,1	0,1
Пределы допускаемой абсолютной погрешности рН-метра в комплекте с электродом при измерении:		
- pH (при температуре раствора от 10 °C до 35 °C)	±0,08	±0,10
- температуры раствора, °C	±0,4	±0,4
Пределы допускаемой абсолютной погрешности вторичного преобразователя (ВП) при измерении:		
- pH	±0,04	±0,04
- ОВП, мВ	±5,0	±3,0
- температуры, °C	±0,4	±0,4
Электроды, применяемые с рН-метрами	HI 1230, HI 1131, HI 1053, HI 1083, HI 1139, FC200, FC230	
Условия эксплуатации:		
- диапазон температур окружающего воздуха, °C	0 – 50	
- максимальная относительная влажность окружающего воздуха, %	95 (при температуре плюс 25 °C)	



Таблица 2

Наименование характеристики pH-метра	Модели				
	HI 98108 (pHep+)	HI 98113 (Piccolo +)	HI 98112 (Piccolo 2)	HI 98103 (Checker 1)	HI 98127 (pHep 4)
Диапазоны измерения:					
- pH	0,0 - 14,0	1,0 – 13,0	0,0 - 14,0	0,0 - 14,0	0,0 - 14,0
- температуры раствора, °C	-	от 0 до 70	-	-	-
Дискретность отсчета при измерении:					
- pH	0,1	0,01	0,01	0,01	0,1
- температуры раствора, °C	-	0,1	-	-	-
Пределы допускаемой абсолютной погрешности pH-метра при измерении:					
- pH (при температуре раствора от 10 °C до 35 °C)	±0,20	±0,15	±0,15	±0,15	±0,30
- температуры раствора (pH-метром в комплекте с электродом), °C	-	±2,0	-	-	-
Условия эксплуатации:					
- диапазон температур окружающего воздуха, °C					от 0 до плюс 50
- максимальная относительная влажность окружающего воздуха, %					95 (при температуре плюс 25 °C )

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА


Знак утверждения типа наносится реестра наносится на эксплуатационную документацию pH-метров типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки pH-метров определяется заказом в соответствии с технической документацией фирмы "Hanna Instruments Deutschland GmbH".

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "Hanna Instruments Deutschland GmbH".  
МРБ МП.779-2012 "pH-метры стационарные и портативные".



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

pH-метры соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя. По результатам поверки выдается свидетельство о поверке и наносится знак поверительного клейма на лицевую панель pH-метра.

Межповерочный интервал – не более 12 месяцев (при применении в сфере законодательной метрологии).


Научно-исследовательский  
Испытательный центр БелГИМ  
г. Минск, Старовиленский тракт, 93,  
Тел. 334-98-13  
Аттестат аккредитации № ВУ/112 02.1.0.0025


## ИЗГОТОВИТЕЛЬ


фирма "Hanna Instruments Deutschland GmbH", Германия

Начальник научно-исследовательского  
центра испытаний средств измерений и  
техники БелГИМ

Согласовано:  
Директор ОДО «БЕЛАКВИЛОН»

  
С.В. Курганский

  
А.М. Астащенко



Приложение А  
(обязательное)

Место нанесения знака поверки в  
виде клейма-наклейки

