

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

для национального реестра средств измерений

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор РУН «Витебский ЦСМС»

И.И. Яковлев  
2009 г.



<p>Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ</p>	<p>Внесены в национальный реестр средств измерений Регистрационный № <u>РБ 03 13 4005 09</u></p>
---	--

Выпускают по техническим условиям ТУ ВУ 300436592.014-2009 Общества с дополнительной ответственностью «Энергоприбор» (ОДО «Энергоприбор»), Республика Беларусь, ГОСТ 12997-84.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ (в дальнейшем - ПИМ), предназначены для измерения параметров трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей переменного тока частотой 50 Гц и передачи их значений в локальную информационную сеть автоматизированной системы диспетчерского контроля.

ПИМ применяют для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, в автоматизированных системах управления технологическими процессами энергоемких объектов различных отраслей промышленности.

### ОПИСАНИЕ

ПИМ построен по принципу дискретного преобразования аналогового сигнала в цифровой, вычисления параметров электрических цепей переменного тока и сохранения их значений в памяти прибора в виде периодически обновляемых массивов данных.

Результаты преобразований считываются в цифровом виде по одному или двум интерфейсам передачи данных RS-485 интеллектуальными устройствами верхнего уровня.

ПИМ выполнен в корпусе, предназначенном для навесного монтажа на щитах и панелях или на DIN-рейку с передним присоединением монтажных проводов.

ПИМ изготавливаются для нужд народного хозяйства и относятся к приборам, эксплуатируемых в стационарных условиях производственных помещений, вне жилых домов.

Измеряемые параметры трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей приведены в таблице 1.





**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

1 Параметры трехпроводных и четырехпроводных электрических сетей, измеряемые ПИМ соответствуют таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Обозначение	Измеряемые параметры								Примечание
		Тип сети (трехпроводная – 3-х; четырехпроводная – 4-х)								
		ЕТ100		ЕТ200		ЕТ300		ЕТ400		
		3-х	4-х	3-х	4-х	3-х	4-х	3-х	4-х	
Действующее значение фазного напряжения	$U_a$	-	+	-	+	-	+	-	+	
	$U_b$	-	+	-	+	-	+	-	+	
	$U_c$	-	+	-	+	-	+	-	+	
Напряжение нулевой последовательности	$U_0$	-	+	-	+	-	+	-	+	
Действующее значение межфазного напряжения	$U_{ab}$	+	+	+	+	+	+	+	+	
	$U_{bc}$	+	+	+	+	+	+	+	+	
	$U_{ca}$	+	+	+	+	+	+	+	+	
Действующее значение фазного тока	$I_a$	+	+	+	+	+	+	+	+	
	$I_b$	+	+	+	+	+	+	+	+	
	$I_c$	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ток нулевой последовательности	$I_0$	-	+	-	+	-	+	-	+	
Активная мощность фазы нагрузки	$P_a$	-	-	-	+	-	+	-	+	
	$P_b$	-	-	-	+	-	+	-	+	
	$P_c$	-	-	-	+	-	+	-	+	
Суммарная активная мощность	$P$	-	-	+	+	+	+	+	+	
Реактивная мощность фазы нагрузки	$Q_a$	-	-	-	-	-	+	-	+	
	$Q_b$	-	-	-	-	-	+	-	+	
	$Q_c$	-	-	-	-	-	+	-	+	
Суммарная реактивная мощность	$Q$	-	-	-	-	+	+	+	+	
Полная мощность фазы нагрузки	$S_a$	-	-	-	-	-	+	-	+	
	$S_b$	-	-	-	-	-	+	-	+	
	$S_c$	-	-	-	-	-	+	-	+	
Суммарная полная мощность	$S$	-	-	-	-	-	-	+	+	
Частота сети	$F$	-	-	-	-	-	-	+	+	
Коэффициент мощности по каждой фазе	$\cos\varphi_a$	-	-	-	-	-	-	-	+	
	$\cos\varphi_b$	-	-	-	-	-	-	-	+	
	$\cos\varphi_c$	-	-	-	-	-	-	-	+	
Коэффициент мощности	$\cos\varphi$	-	-	-	-	-	-	+	+	$\cos\varphi=P/S$

Примечание- Знак «+» означает, что параметр измеряется, знак «-» - не измеряется.



Описание типа средств измерений

2 Серия, модификация, номинальные значения входных токов и напряжений, мощностей, параметры питания соответствуют таблице 2.

Таблица 2

Серия ПИМ	Модификация ПИМ	Номинальное значение					Питание
		Ток фазы, $I_{нф}$ , А	Напряжение фазное, $U_{нф}$ , В	Напряжение линейное (межфазное), $U_{нл}$ , В	Мощность фазы, $P_{нф}$ , Вт $Q_{нф}$ , вар $S_{нф}$ , В·А	Мощность суммарная, $P_{н}$ , Вт $Q_{н}$ , вар $S_{н}$ , В·А	
ET100	ET111	5,0	100/√3	100	-	-	230 В, 50Гц
	ET112	2,5			-	-	
	ET113	1,0			-	-	
	ET114	0,5			-	-	
	ET131	5,0	100/√3	100	-	-	От измерительной цепи
	ET132	2,5			-	-	
	ET133	1,0			-	-	
	ET134	0,5			-	-	
ET200	ET211	5,0	100/√3	100	288,7	866,0	230 В, 50Гц
	ET212	2,5			144,3	433,0	
	ET213	1,0			57,74	173,2	
	ET214	0,5			28,87	86,60	
	ET231	5,0	100/√3	100	288,7	866,0	От измерительной цепи
	ET232	2,5			144,3	433,0	
	ET233	1,0			57,74	173,2	
	ET234	0,5			28,87	86,60	
ET300	ET311	5,0	100/√3	100	288,7	866,0	230 В, 50Гц
	ET312	2,5			144,3	433,0	
	ET313	1,0			57,74	173,2	
	ET314	0,5			28,87	86,60	
	ET331	5,0	100/√3	100	288,7	866,0	От измерительной цепи
	ET332	2,5			144,3	433,0	
	ET333	1,0			57,74	173,2	
	ET334	0,5			28,87	86,60	
ET400	ET411	5,0	100/√3	100	288,7	866,0	230 В, 50Гц
	ET412	2,5			144,3	433,0	
	ET413	1,0			57,74	173,2	
	ET414	0,5			28,87	86,60	
	ET431	5,0	100/√3	100	288,7	866,0	От измерительной цепи
	ET432	2,5			144,3	433,0	
	ET433	1,0			57,74	173,2	
	ET434	0,5			28,87	86,60	

3 Номинальное значение измеряемой частоты  $f_H = 50$  Гц.

4 Номинальный коэффициент активной мощности  $\cos \varphi_H = \pm 1$ , номинальный коэффициент реактивной мощности  $\sin \varphi_H = \pm 1$ .



5 Пределы допускаемых основных приведенных погрешностей  $\gamma$  по измеряемому параметру не превышают значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Измеряемый параметр	$\gamma$ , %	Нормирующее значение
Действующее значение фазного напряжения	$\pm 0,2$	5000
Действующее значение линейного напряжения	$\pm 0,2$	5000
Действующее значение напряжения нулевой последовательности	$\pm 0,2$	5000
Действующее значение фазного тока	$\pm 0,2$	5000
Действующее значение тока нулевой последовательности	$\pm 0,2$	5000
Активная мощность фазы нагрузки	$\pm 0,5$	5000
Суммарная активная мощность	$\pm 0,5$	5000
Реактивная мощность фазы нагрузки	$\pm 0,5$	5000
Суммарная реактивная мощность	$\pm 0,5$	5000
Полная мощность фазы нагрузки	$\pm 0,5$	5000
Суммарная полная мощность	$\pm 0,5$	5000
Частота сети	$\pm 0,01$	50000
Коэффициент мощности фазы нагрузки ( $\cos \varphi$ )	$\pm 0,5$	5000
Суммарный коэффициент мощности ( $\cos \varphi$ )	$\pm 0,5$	5000

6 Мощность, потребляемая ПИМ, от измерительной цепи входного сигнала при номинальных значениях преобразуемых входных сигналов, не более:

- 1) для каждой последовательной цепи - 0,1 В•А;
- 2) для параллельных цепей ЕТ131 - ЕТ134; ЕТ231 - ЕТ234, ЕТ331 - ЕТ334; ЕТ431 - ЕТ434:
  - от фазы А - 1,5 В•А;
  - от фазы В - 0,1 В•А;
  - от фазы С - 1,5 В•А.

3) для каждой параллельной цепи ЕТ 111- ЕТ114; ЕТ211 - ЕТ214; ЕТ311 - ЕТ314; ЕТ411 - ЕТ414 - 0,2 В•А.

7 Мощность, потребляемая ПИМ, от источника питания не более 2,5 В•А.

8 Габаритные размеры ПИМ не более 110×120×125 мм.

9 Масса ПИМ не более 1,0 кг.

10 ПИМ обеспечивают программирование пользовательских параметров.

11 Степень защиты оболочки ПИМ по ГОСТ 14254 соответствует IP54, клеммной колодки - IP20.

12 ПИМ предназначены для работы при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 60 °С и относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35 °С.

13 Средняя наработка на отказ - не менее 150000 ч.

14 Средний срок службы ИП - не менее 15 лет.



**ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на этикетку ПИМ, а также на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации преобразователей типографским способом.

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплектность поставки соответствует таблице 4.

Таблица 4

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Количество, шт.
ЗТФЛА.499.017	Преобразователь измерительный многофункциональный ЕТ	1
ЗТФЛА.499.017 ПС	Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Паспорт	1
ЗТФЛА.499.017 РЭ	Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Руководство по эксплуатации	1 *
МП.ВТ.196-2008	Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Методика поверки	1 *
5ТФЛА.804.001	Упаковка	1
	Диск с программным обеспечением	1**

Примечания –

1)\* допускается поставка в электронном виде на диске с программным обеспечением

1)\*\*при поставке одному потребителю партии ПИМ допускается прилагать по одному диску на каждые три изделия или количество по согласованию с потребителем.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ**

1 ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия».

2 ТУ ВУ 300436592.014-2009 «Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ».

3 Поверка преобразователей измерительных многофункциональных ЕТ проводится согласно МП.ВТ.196-2008 «СОЕИ РБ. Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ. Методика поверки», согласованной директором РУП «Витебский ЦСМС» П.Л. Яковлевым.

Межповерочный интервал – 48 месяцев.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Преобразователи измерительные многофункциональные ЕТ соответствуют требованиям технических условий ТУ ВУ 300436592.014-2009, ГОСТ 12997-84.

РУП «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»,  
210015, г. Витебск,

ул. Б. Хмельницкого, 20, УНП 300000224, ОКПО 02568420  
Аттестат аккредитации № ВУ /112 02.6.0.0003 от 10.06.2008 г.

РУП «Белорусский государственный институт метрологии»,  
220053, г. Минск,

Старовиленский тракт, 93 УНП 100055197 ОКПО 02568454  
Аттестат аккредитации № ВУ 112.02.1.0025



## ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с дополнительной ответственностью «Энергоприбор»  
(ОДО «Энергоприбор»)  
210033, г. Витебск, ул. Чапаева, 32  
тел. (0212) 24-97-29  
факс (0212) 24-01-24  
www.enpribor.by; e-mail:contact@enpribor.by

Начальник отдела государственной поверки  
электрических средств измерений и испытаний  
РУП «Витебский ЦСМС»

В.А. Хандогина



Директор ОДО «Энергоприбор»

А.Н. Миронов



