

Описание типа средства измерений

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**  
для национального реестра средств измерений



"Витебский ЦСМС"

П.Л.Яковлев

2009

Преобразователи  
измерительные цифровые  
ЦП8507

Внесены в национальный реестр средств измерений  
Регистрационный № РБ 03 13 4175 09

Выпускают по ГОСТ 12997-84, ТУ ВУ 300080696.070-2009, ЗЭП.499.070,  
Республика Беларусь

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 (далее – ЦП), предназначены для измерения параметров действующих значений фазных токов, фазных и линейных напряжений, активной, реактивной, полной мощности, частоты, а также вычисления значений коэффициента мощности, средних арифметических значений токов и напряжений трехпроводных и четырехпроводных трехфазных сетей переменного тока частотой 50 Гц, преобразования их в цифровой код и передачи информации по интерфейсу RS-485.

ЦП8507 могут применяться для контроля параметров электрических систем и установок энергообъектов различных отраслей промышленности и предназначены для установки на щитах и панелях.

Лист 1 из 14



## Описание типа средства измерений

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия ЦП основан на преобразовании аналоговых входных сигналов в цифровой код. Далее вычисление требуемых величин производится в цифровой форме.

ЦП включаются в измерительную цепь непосредственно или через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

ЦП изготавливают 12 модификаций.

Модификации ЦП8507/1 - ЦП8507/6 изготавливаются для четырехпроводных трехфазных сетей переменного тока частотой 50 Гц, модификации ЦП8507/7 - ЦП8507/12 изготавливаются для трехпроводных трехфазных сетей переменного тока частотой 50 Гц.

Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 дополнительно предназначены для отображения любых трех измеренных параметров (в зависимости от заказа) на трех встроенных цифровых табло (далее – цифровые табло) и преобразования их в соответствующие три унифицированных выходных аналоговых сигнала постоянного тока (далее – выходные аналоговые сигналы).

Отображение измеренных величин на цифровых табло осуществляется в единицах измеряемой величины, поступающей непосредственно на вход ЦП, или в единицах измеряемой величины, поступающей на вход трансформаторов тока и напряжения с учетом коэффициентов трансформации, в амперах, килоамперах, вольтах, киловольтах, ваттах, киловаттах, мегаваттах, варах, киловарах, мегаварах, вольтамперах, киловольтамперах, мегавольтамперах, герцах в зависимости от заказа.

ЦП изготавливаются с двумя гальванически развязанными каналами интерфейса RS-485. Канал интерфейса RS-485\_1 служит для передачи информации в цифровом коде на контроллер верхнего уровня автоматизированной системы диспетчерского управления со скоростью до 19200 бод. Канал интерфейса RS-485\_2 используется для передачи информации в цифровом коде и отображения ее на выносных индикаторах.



## Описание типа средства измерений

ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, платы индикации, платы импульсного источника питания, платы входа, платы выхода, платы процессора.

ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 конструктивно состоят из следующих основных узлов: корпуса, крышки, платы входа, платы выхода, платы процессора.

Корпус и крышка ЦП выполнены из пластмассы.

Крышка ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 включает в свой состав прозрачную панель, через которую видны цифровые табло для отображения значений измеряемых сигналов и крепится к корпусу при помощи защелок.

Крышка ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 крепится к корпусу при помощи четырёх винтов-соморезов, расположенных по её углам.

Фотографии общего вида ЦП приведены на рисунках 1 и 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения клейм-наклеек ОТК и знака поверки средств измерений для модификаций ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 приведена на рисунке А.1(приложение А).

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест размещения оттисков клейма ОТК и клейма знака поверки средств измерений для модификаций ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 приведена на рисунке А.2 (приложение А).



## Описание типа средства измерений




Рисунок 1

## Описание типа средства измерений



Рисунок 2

Лист 5 из 14



## Описание типа средства измерений

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений входного сигнала, диапазон изменений показаний цифровых табло ЦП, дисплея ПЭВМ и диапазон изменений выходных аналоговых сигналов для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Модификация ЦП	Диапазон измерений входного сигнала					Диапазон изменений	
	Ток IA, IB*, IC, A	Напряжение линейное (фаз- ное*), B	Коэффициент мощности, $\cos \varphi$ ( $\sin \varphi$ )	Мощность P, Q, S, Вт, вар, B*A	Частота F, Гц	показаний цифровых табло ЦП, дисплея ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, mA****
1	2	3	4	5	6	7	8
ЦП8507/1, ЦП8507/7	0 - 1			от -173,2 до +173,2		I: 0 - N1*** A, кА U: 0 - N2*** B, кВ F: 45 - 55 Гц	от -5 до +5; 0-5 или 4 -12-20; 4-20
ЦП8507/2, ЦП8507/8	0 - 5	0 - 100 - 125** (0-57,74-72,17**)	от -1 до +1		45 - 55	P, Q, S: от -N3*** до +N3 Вт, кВт, МВт, вар, квар, Мвар B*A, кВ*A, МВ*A	
				от -866 до +866			

\* Для ЦП8507/1, ЦП8507/2.

\*\* При измерении мощности значение 125 (72,17) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала.

\*\*\* Значение тока N1, напряжения N2, активной, реактивной, полной мощности N3 показаний цифровых табло ЦП и дисплея ПЭВМ, равное соответственно величине номинального тока, 125 % номинального напряжения, активной, реактивной, полной мощности (при номинальных токах, напряжениях,  $\cos \varphi$  ( $\sin \varphi=1$ ) трехфазной сети до измерительных трансформаторов).

\*\*\*\* Модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 изготавливаются на диапазон изменения выходных аналоговых сигналов от -5 до +5 мА и 0-5 мА для параметров I, U, F или 4-12-20 мА и 4-20 мА для параметров I, U, F (графа 8), который указывается при заказе.



## Описание типа средства измерений

Диапазон измерений входного сигнала, диапазон изменений показаний дисплея ПЭВМ для ЦП8507/3 - ЦП8507/6, ЦП8507/9 - ЦП8507/12 должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2

Модификация ЦП	Диапазон измерений входного сигнала					Диапазон изменений показаний дисплея ПЭВМ
	Ток I <sub>A</sub> , I <sub>B</sub> <sup>*</sup> , I <sub>C</sub> , A	Напряжение линейное (фазное*), В	Коэффициент мощности, $\cos \phi$ ( $\sin \phi$ )	Мощность P, Q, S, Вт, вар, В <sup>2</sup> А	Частота F, Гц	
1	2	3	4	5	6	7
ЦП8507/3, ЦП8507/9	0 - 1			от -173,2 до +173,2		I: 0 - N1*** A U: 0 - N2*** В F: 45 - 55 Гц P, Q, S: от -N3*** до +N3
ЦП8507/4, ЦП8507/10	0 - 5	0 - 100 - 125** (0-57,74-72,17**)	от -1 до +1	от -866 до +866	45 - 55	V: 45 - 55 Гц Bt, var, B <sup>2</sup> A
ЦП8507/5, ЦП8507/11	0 - 1			от -173,2 до +173,2		
ЦП8507/6, ЦП8507/12	0 - 5			от -866 до +866		

\* Для ЦП8507/3 - ЦП8507/6.

\*\* При измерении мощности значение 125 (72,17) соответствует перегрузочному значению напряжения входного сигнала.

\*\*\* Значение тока N1, напряжения N2, активной, реактивной, полной мощности N3 показаний цифровых табло ЦП и дисплея ПЭВМ, равное соответственно величине номинального тока, 125 % номинального напряжения, активной, реактивной, полной мощности (при номинальных токах, напряжениях,  $\cos \phi$  ( $\sin \phi=1$ ) трехфазной сети до измерительных трансформаторов.



## Описание типа средства измерений

Номинальное значение входного сигнала (напряжения, тока, коэффициента мощности, мощности, частоты), нормирующее значение показаний цифровых табло и дисплея ПЭВМ, а также выходных аналоговых сигналов в зависимости от модификации ЦП соответствуют значениям, приведенным в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Модификация ЦП	Номинальное значение входного сигнала					Нормирующее значение			
	Напря- жение линей- ное (фаз- ное), В	Ток, А	Коэф- фици- ент мощ- ности $\cos \phi$ $\sin \phi$	Мощ- ность, Вт, вар, В <sup>2</sup> А	Час- тота, Гц	показаний цифровых табло ЦП, дисплея ПЭВМ	выходных аналоговых сигналов, мА		
							по току, на- пряжению, мощности, коэффици- енту мощ- ности	по час- тоте диапа- зона от 0 до 5	по частоте диапазона от 4 до 20
ЦП8507/1, ЦП8507/7	100,0 (57,74)	1	1	173,2	50	N1, N2/1,25, N3 50	5; 20	25	80
ЦП8507/2, ЦП8507/8		5		866,0					
ЦП8507/3, ЦП8507/9		1		173,2					
ЦП8507/4, ЦП8507/10		5		866,0					
ЦП8507/5, ЦП8507/11		1		173,2					
ЦП8507/6, ЦП8507/12		5		866,0					

\* Нормирующее значение активной, реактивной, полной мощности по каждой фазе равно N3/3.

Класс точности ЦП:

- при измерении тока, напряжения, мощности 0,5
- при измерении частоты 0,05

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ЦП

от нормирующего значения выходного сигнала:

- при измерении тока, напряжения, мощности  $\pm 0,5\%$
- при измерении частоты  $\pm 0,05\%$

Пределы допускаемых дополнительных приведенных погрешностей

от нормирующего значения выходного сигнала:

а) при изменении температуры окружающего воздуха от  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$

до минус  $10^\circ\text{C}$  и плюс  $50^\circ\text{C}$  для ЦП8507/1 – ЦП8507/4,

ЦП8507/7 – ЦП8507/10 и при изменении температуры

окружающего воздуха от  $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$  до минус  $40^\circ\text{C}$  и плюс  $55^\circ\text{C}$

для ЦП8507/5, ЦП8507/6, ЦП8507/11, ЦП8507/12, на каждые  $10^\circ\text{C}$ :

- при измерении тока, напряжения, мощности  $\pm 0,4\%$
- при измерении частоты



## Описание типа средства измерений

- б) при воздействии относительной влажности ( $95 \pm 3$ ) %  
при температуре  $35^{\circ}\text{C}$ :
- при измерении тока, напряжения, мощности  $\pm 1,0\%$
  - при измерении частоты  $\pm 0,05\%$
- в) при влиянии внешнего однородного магнитного поля  
переменного тока магнитной индукцией 0,5 мТл  
при самом неблагоприятном направлении и фазе магнитного поля:
- при измерении тока, напряжения, мощности  $\pm 0,5\%$
  - при измерении частоты  $\pm 0,05\%$
- д) при изменении напряжения питания сети переменного тока  
от номинального значения 220 В до 85 и 260 В (универсальное питание)  
и при изменении напряжения питания сети постоянного тока от  
номинального значения 220 В до 105 и 300 В (универсальное питание)  
для ЦП8507/1 – ЦП8507/4, ЦП8507/7 - ЦП8507/10, или при изменении  
напряжения питания сети переменного тока от номинального  
значения 220 В до 242 и 187 В для ЦП8507/5, ЦП8507/6,  
ЦП8507/11, ЦП8507/12:
- при измерении тока, напряжения, мощности  $\pm 0,25\%$
  - при измерении частоты  $\pm 0,05\%$
- Время установления выходных аналоговых сигналов  
ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8, с, не более 0,5
- Мощность, потребляемая ЦП, В·А, не более:  
- для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 при питании ЦП  
от сети переменного тока напряжением  $(220 \begin{smallmatrix} +80 \\ -115 \end{smallmatrix})$  В,  
частотой 50 Гц (универсальное питание) 16
- для ЦП8507/3, ЦП8507/4, ЦП8507/9, ЦП8507/10 при питании ЦП  
от сети переменного тока напряжением  $(220 \begin{smallmatrix} +80 \\ -115 \end{smallmatrix})$  В,
- частотой 50 Гц (универсальное питание) 8
- для ЦП8507/5, ЦП8507/6, ЦП8507/11, ЦП8507/12 при питании ЦП  
от сети переменного тока напряжением  $(220 \begin{smallmatrix} +22 \\ -33 \end{smallmatrix})$  В,
- частотой 50 Гц



## Описание типа средства измерений

Мощность, потребляемая ЦП, Вт, не более:	
- для ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8 при питании ЦП от сети постоянного тока напряжением $(220 \frac{+40}{-135})$ В,	
(универсальное питание)	9
- для ЦП8507/3, ЦП8507/4, ЦП8507/9, ЦП8507/10 при питании ЦП от сети постоянного тока напряжением $(220 \frac{+40}{-135})$ В,	
(универсальное питание)	4
Мощность, потребляемая ЦП, для каждой последовательной цепи, В·А, не более	0,5
Входное сопротивление ЦП для каждой параллельной цепи, кОм, не менее	180
Условия эксплуатации для ЦП8507/1 – ЦП8507/4, ЦП8507/7 – ЦП8507/10:	
- температура окружающего воздуха, °С	от минус 10 до плюс 50
- относительная влажность	95 % при 35 °C
Условия эксплуатации для ЦП8507/5, ЦП8507/6, ЦП8507/11, ЦП8507/12:	
- температура окружающего воздуха, °С	от минус 40 до плюс 55
- относительная влажность	95 % при 35 °C
Габаритные размеры устройств, мм, не более:	
- для модификации ЦП8507/1, ЦП8507/2, ЦП8507/7, ЦП8507/8	120x120x140
- для модификации ЦП8507/3 – ЦП8507/6, ЦП8507/9 – ЦП8507/12	130x90x130
Масса, кг, не более	0,9
Средний срок службы, лет, не менее	12
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	150000
Степень защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.091-2002	оборудование класса II



## Описание типа средства измерений

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку ЦП и на эксплуатационную документацию способом, аналогичным с выполнением других надписей и знаков.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность приведена в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество
ЗЭП.499.070	Преобразователь измерительный цифровой ЦП8507	1
ЗЭП.499.070 ПС	Паспорт	1
МРБ МП.1962 -2009	Методика поверки	Количество по заказу
ЗЭП.499.070 РЭ	Руководство по эксплуатации	Количество по заказу

### ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ТУ ВУ 300080696.070-2009. Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507.

Технические условия;

ГОСТ 12997-84. Изделия ГСП. Общие технические условия;

ГОСТ 12.2.091-2002. Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Общие требования;

МРБ МП. 1962 -2009. Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507.  
Методика поверки.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преобразователи измерительные цифровые ЦП8507 соответствуют требованиям ТУ ВУ 300080696.070-2009, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 12.2.091-2002.

Государственные приемочные испытания проведены:

- РУП "Витебский ЦСМС", 210015, г. Витебск, ул. Б. Хмельницкого, 20, аттестат аккредитации № ВУ/ 112.02.6.0.0003 от 10.06.2008 г;

- Научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93, аттестат аккредитации № ВУ/ 112.02.1.0.0025 от 25.09.94 г.



## Описание типа средства измерений

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Многопрофильное научно-производственное предприятие "Электроприбор". Сокращенно – ООО "МНПП "Электроприбор", Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д.1, тел./факс (10-375-212) 372-816, electropribor@mail.ru, www.electropribor.com.

Начальник отдела государственной  
проверки электрических средств измерений  
и испытаний РУП "Витебский ЦСМС"

Директор ООО "МНПП "Электроприбор"

В.А.Хандогина


Н.П.Тверитин



Описание типа средства измерений

Приложение А  
(обязательное)

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест для размещения клейм – наклеек ОТК и знака поверки средств измерений на ЦП (вид сзади)




- 1 – место расположения клейма - наклейки ОТК;  
2 – место расположения клейма - наклейки знака поверки средств измерений

Рисунок А.1



Описание типа средства измерений

Схема пломбировки от несанкционированного доступа и указание мест для нанесения оттиска клейма ОТК и оттиска клейма знака поверки средств измерений на ЦП  
(вид сзади)



- 1 – винты, крепящие крышку корпуса к корпусу;
- 2 – место для нанесения оттиска клейма ОТК;
- 3 – место для нанесения оттиска клейма Знака поверки

Рисунок А.2

